PROYECTO DE GRADO MODALIDAD PASANTÍA PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO CIVIL

PASANTE COMO AUXILIAR DE INGENIERÍA EN LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS A LA RAMA DE ESTRUCTURAS



PRESENTADO POR:

CHRISTIAN FELIPE BAEZ BASTIDAS Cód. 100412020663

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL

DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS

POPAYÁN 2019

PROYECTO DE GRADO MODALIDAD PASANTÍA PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO CIVIL

PASANTE COMO AUXILIAR DE INGENIERÍA EN LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS A LA RAMA DE ESTRUCTURAS



PRESENTADO POR:

CHRISTIAN FELIPE BAEZ BASTIDAS

Cód. 100412020663

DIRECTOR DE PASANTÍA:

INGENIERO JULIO CESAR DIAGO FRANCO

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL

DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS

POPAYÁN 2019

FIRMAS DE APROBACIÓN

Firma:

Nombre: José Daris Brava

Cc:

10'293.277.

Cargo: Doceyte- Jondo

Firma:

Nombre: JULIO CESIM DIAGO FRANCO

Cc:

10.529.992

Cargo: _

PROFESOR - DIRECTOR

CONTENIDO

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES	6
CONTENIDO DE TABLAS	8
INTRODUCCIÓN	9
JUSTIFICACIÓN	10
OBJETIVOS	11
OBJETIVO GENERAL	11
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	11
ENTIDAD RECEPTORA	12
METODOLOGÍA	13
ACTIVIDADES REALIZADAS	14
*ACTIVIDAD N° 1. ALCANTARILLA SITIO 4, VÍA BALBOA - EL ESTR	ECHO
(K0+025)	14
*ACTIVIDAD N° 2. CONSTRUCTORA ALCAZABA, APARTA-ESTUDIO	OS LA
78	16
*ACTIVIDAD N° 3. POLIDEPORTIVO VEREDA EL CEFIRO	19
*ACTIVIDAD N° 4. POLIDEPORTIVO PIOYÁ	22
*ACTIVIDAD N° 5. PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. PUEBLO TOTOROEZ, SEDE E	BETANIA,
MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA.	25
*ACTIVIDAD N° 6. DISEÑO DE LOSA DE ENTRE PISO EN METALDE	CK PARA
CASA EN BARRIO PANDIGUANDO	11

*ACTIVIDAD N° 7. DISEÑO DE CORREAS PARA CASA EN BARRIO	
PANDIGUANDO	. 50
*ACTIVIDAD N° 8. RESPUESTA A CURADURÍA REVISIÓN PROYECTO	
ESTRUCTURAL INTERA	. 57
*ACTIVIDAD N° 9. PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2)	
AULAS ESCOLARES EN EL INSTITUTO EDUCATIVO DE FORMACIÓN	
INTERCULTURAL COMUNITARIO KWESX UMA KIWE, SEDE ESCUELA	
RURAL MIXTA FILIPINAS EN CALDONO, CAUCA.	. 62
COMPROMISO PACTADOS INICIALMENTE	. 72
CRONOGRAMA DE TRABAJO	. 73
CONCLUSIONES	. 74
ANEXOS	. 75

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 - Dibujo en planta de la alcantarilla.	14
Ilustración 2 - Aceros de: Cabezal de entrada, planta losa salida, gradas de	
disipación.	15
Ilustración 3 - Aceros de: Aletas, cabezal de salida y refuerzo de tubería	15
Ilustración 4 - Fachada principal de Aparta-estudios la 78	17
Ilustración 5 - Fachada lateral izquierda – Aparta-estudios la 78	17
Ilustración 6 - Planta losa de entrepiso – Aparta-estudios la 78	18
Ilustración 7- Cercha del Polideportivo - Vereda el Cefiro	20
Ilustración 8 - Cercha del Polideportivo – Pioyá	23
Ilustración 9 - Cronograma de Construcción, parte 1	31
Ilustración 10 - Cronograma de Construcción, parte 2	32
Ilustración 11 - Estructura típica de los edificios de la Institución	33
Ilustración 12 - Edificio comedor - cocina.	34
Ilustración 13 - Edificio preescolar - administración	34
Ilustración 14 - Edificio Aulas escolares – baterías sanitarías	35
Ilustración 15 - Edificio Aulas escolares – aula TIM.	35
Ilustración 16 - Títulos de hojas - ITEMS para cada edificio	36
Ilustración 17 - Títulos de hoja - Cantidades por edificio	37
Ilustración 18 - Títulos de hoja - APU por edificio	38
Ilustración 19 – Materiales	38
llustración 20 – Paso 1. Unidades de carga y número de luces de la losa de	
entrepiso	44
Ilustración 21 – Paso 2. Opción factores de carga	45
Ilustración 22 - Paso 3. Estudios de placas con momentos negativos	46
Ilustración 23 - Paso 4. Cargas de la memoria de cálculo	46
Ilustración 24 - Paso 4. Digitalización de cargas y de longitud de tramos	47
Ilustración 25 - Paso 5. Corrida de programa	47
Ilustración 26 - Resultado de alternativas para escoger la placa y alternativa	
escogida	48

Ilustración 27 - Diseño de losa en Metaldeck anexo a la memoria de cálculo	50
Ilustración 28 - Cargas sobre cubiertas de la memoria de cálculo	51
llustración 29 - Paso 1. Verificación de unidades y digitalización de cargas sin	
mayorar	51
Ilustración 30 - Paso 2. Datos geométricos de la correa	52
Ilustración 31 - Paso 3. Corrido de programa	53
llustración 32 - Paso 4. Resultado de programa Arquimet 2.0	53
llustración 33 - Reporte de correas anexo a la memoria del cálculo	56
llustración 34 - Planta de vigas de cubierta	57
Ilustración 35 - Cubierta Auto portante	58
llustración 36 - Observación 1 - Respuesta a curaduría	59
Ilustración 37 - Observación 2 – Respuesta a curaduría	59
llustración 38 - Observación 2 - detalles de conexión - Respuesta a curaduría.	60
llustración 39 - Observación 3 - Respuesta a curaduría	60
llustración 40 - Observación 4 - Respuesta a curaduría	60
llustración 41 - Observación 5 - Respuesta a curaduría	61
llustración 42 - Casilla anexa al plano de cimentación	61
llustración 43 - APU's por ítem para las aulas	65
llustración 44 - Materiales vinculados a los APU's	65
Ilustración 45 - Prestaciones sociales vinculadas a los APU's	66
Ilustración 46 - APU's básicos vinculados a los APU's	67
llustración 47 - Calculo de cantidades de las dos aulas	67
Ilustración 48 - Comparación de cantidades	69
Ilustración 49 - Cronograma de ejecución del proyecto	71
CONTENIDO DE TABLAS	
Tabla 1 - Lista de aceros del alcantarillado sitio 4	16
Tabla 2 - Cantidades de Concreto, Aceros, Malla Electro-soldada y Mamposte	ría
	19
Tabla 3 - Cantidades - Estructura metálica polideportivo - Vereda el Cefiro	22
Tabla 4 - Cantidades de estructura metálica polideportivo - Pioyá	25

Tabla 5 - Resumen de Presupuesto con ITEMS	30
Tabla 6 - Cronograma de Construcción	30
Tabla 7 - Concreto Simple, F'C = 21 Mpa y F'C =17,5 Mpa	39
Tabla 8 - Concreto simple F'C = 28 Mpa, Mortero 1:3, Formaleta tipo 1(Zapata) .	40
Tabla 9 - Formaletas Tipo 2 (Viga de cimentación), Tipo 3 (Columna), Tipo 4 (Vig	ја
Aérea)	41
Tabla 10 - Lista de jornales, sueldos y análisis de prestaciones sociales	42
Tabla 11 - Resumen de presupuesto.	43
Tabla 12 - ITEMS brindados por el Ingeniero – Ajustado de acuerdo a valores	
unitarios	64
Tabla 13 - Cronograma de pasantía	73

INTRODUCCIÓN

La ingeniería civil, actualmente es la rama de la ingeniería encargada de la planeación y ejecución de obras civiles; que contribuyen a transformar el entorno y a mejorar el estilo de vida de una sociedad. La interacción con el hombre es determinante en todo proceso encaminado hacia la ingeniería, ya que el éxito depende del buen manejo y la buena extracción de los recursos que brinda la naturaleza.

Con el objetivo de aportar al desarrollo colectivo tanto nacional como internacional, muchas de las universidades del mundo, incluyendo la Universidad del Cauca, ofertan el programa de Ingeniería Civil, que permite la capacitación y preparación de futuros profesionales en este campo.

Para ello, la Universidad del Cauca, invita al estudiante a seguir los principios de un ingeniero ético y así mismo, a colocar en práctica sus conocimientos, por medio de pasantía o labor social, o ampliarlos en una investigación en caso de la Tesis, antes de salir a ejercer la acción laboral.

Con la finalidad de culminar el proceso universitario, se decide como opción de grado hacer pasantía, en esa medida, este documento muestra la metodología que se llevó a cabo para el desarrollo de la pasantía en el local comercial INGECI, del cual es representante legal y dueña, la ingeniera civil y especialista en estructuras Jenny Claros.

JUSTIFICACIÓN

Además de los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera profesional, es de suma relevancia para los futuros profesionales, que se creen oportunidades para enfrentarse a situaciones reales en el campo de la ingeniería. Este fue el caso de las pasantías realizada, ya que, el pasante logró adquirir experiencia personal y fortalecer su criterio profesional, para poderse enfrentar a cualquier problemática que se presente en el campo a futuro.

La ingeniera y especialista Jenny Alexandra Claros Rodríguez, es la representante legal de un local comercial promotor de diseños estructurales, consultoría y realización de presupuestos, llamado INGECI, es así, como brindó al perfil profesional del pasante un amplio campo para aplicar los conocimientos adquiridos en su recorrido universitario y acercarse cada vez más al ejercicio laboral.

En ese sentido, el pasante contribuyó a INGECI siendo auxiliar de ingeniería en la revisión y evaluación de estudios complementarios a la rama de estructuras y construcción.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar trabajo de grado en la modalidad de pasantía brindando apoyo al local comercial INGECI y a su representante legal, la ingeniera y especialista Jenny Claros, realizando apoyo en la revisión y evaluación de estudios complementarios a la rama de estructuras, y demás actividades que se puedan presentar como auxiliar de ingeniería.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Adquirir conocimientos que puedan proporcionar con base a su experiencia, el personal directivo, administrativo, profesional y técnico, con el cual interactuaré durante el tiempo estipulado como pasante.
- Realizar chequeos estructurales de los diseños propuestos para cada tipo de proyecto, de conformidad con los manuales de diseño correspondientes.
- Documentar el desarrollo de cada una de las actividades de apoyo realizadas en cada uno de los proyectos.
- Presentar un Informe Final que registre las actividades cumplidas y las experiencias formativas en mi proceso de aprendizaje.

ENTIDAD RECEPTORA

La ingeniera civil y especialista en estructuras Jenny Alexandra Claros Rodríguez, se enfoca en hacer diseño estructural y consultoría y está fuertemente interesada en iniciar procesos de contratación estatal. Se hace acompañar por el ingeniero civil Félix Alberto Cajas, quién aparte de su amplia experiencia en el tema de consultorías y diseño estructural, posee una Maestría en ingeniería civil estructural de la Universidad Nacional de Colombia.

Ambos ingenieros en mención trabajan generalmente como contratistas independientes, o en consorcio, dependiendo de las exigencias del proceso licitatorio, la ingeniera Jenny tiene su oficina en el local comercial INGECI, ubicada en la carrera 6a # 17N-23 B/ El Recuerdo, Popayán, Cauca.

METODOLOGÍA

El desarrollo de la pasantía, en su mayoría se ejecutó en oficina, en las instalaciones de INGECI; la supervisión y dirección de las actividades desarrolladas estuvieron a cargo de la ingeniera especialista Jenny Alexandra Claros Rodríguez, al igual que ingeniero Julio Cesar Diago Franco, profesor de la Universidad del Cauca y director de la pasantía.

Dichas actividades se han establecido de la siguiente manera:

 Formulación del Anteproyecto, inducción y revisión de especificaciones, asistencia en diseños estructurales, elaboración de dibujos estructurales, revisión, corrección o elaboración de informes de proyectos, elaboración de presupuestos, construcción del proyecto final, para finalizar con la sustentación del proyecto final ante el ingeniero director y obtener la respectiva certificación de cumplimento por parte de la entidad receptora del pasante.

ACTIVIDADES REALIZADAS

*ACTIVIDAD N° 1. ALCANTARILLA SITIO 4, VÍA BALBOA - EL ESTRECHO (K0+025)

La actividad consistió en realizar el diseño de una alcantarilla entre Balboa y El Estrecho, a cargo de la ingeniera Jenny Claros, la actividad asignada al pasante fue realizar una lista de aceros donde el contenido debía ser: tipo de acero, diámetro de varilla, separación entre varillas, cantidad de varillas, longitud de cada varilla, longitud de la barra de acero y el peso total de las barras de acero y la descripción grafica del elemento (*Ver Tabla 1*).

Las *ilustraciones 1,2, y 3*; fueron la base para la elaboración del listado de aceros presentes en la alcantarilla.



Ilustración 1 - Dibujo en planta de la alcantarilla.




Ilustración 2 - Aceros de: Cabezal de entrada, planta losa salida, gradas de disipación.




Ilustración 3 - Aceros de: Aletas, cabezal de salida y refuerzo de tubería.




Tabla 1 - Lista de aceros del alcantarillado sitio 4.

*ACTIVIDAD N° 2. CONSTRUCTORA ALCAZABA, APARTA-ESTUDIOS LA 78

La Constructora Alcazaba solicita al Ingeniero William Hincapié hacer el diseño de los Aparta-estudios la 78 en mampostería estructural; las *ilustraciones 4, 5 y 6*, representan el proyecto de diseño realizado junto con la constructora Alcazaba.

El trabajo correspondiente a esta ocasión fue determinar las cantidades en relación al concreto, aceros, malla electro-soldada y mamposterías necesarias para la construcción de los aparta-estudios (*Ver Tabla 2*).



Ilustración 4 - Fachada principal de Aparta-estudios la 78




Ilustración 5 - Fachada lateral izquierda — Aparta-estudios la 78




Ilustración 6 - Planta losa de entrepiso – Aparta-estudios la 78

Para el desarrollo de esta actividad el estudiante inicialmente, determinó la relación entre el material y el elemento en construcción; después de esto se efectuó la medición respectiva de cada elemento, lo que finalmente da como resultado la totalidad de concreto, acero corrugado, acero de malla electro-soldada y mampostería necesaria para el desarrollo del proyecto (*Ver tabla 2*).

CANTIDADES DE CONCRETO, ACI MAMPOSTERÍA DE CONSTRU		•						
CANTIDADES								
CONCRETO 21 Mpa	UNIDADES		M3	50.00				
DESCRIPCIÓN	SECCIÓN O ESPESOR	ML	M2	Sub total				
■ Vigas de cimentación 40x60 cm2	0.24	52.41		12.58				
■ Vigas de cimentación 30x40 cm2	0.12	12.98		1.56				
■ Losa de cimentación e=20cm	0.20		36.95	7.39				
■ Viga de entrepiso VE1 y VE2 12x27 cm2	0.03	259.90		8.42				
■ Viga de entrepiso VE3 12x25 cm2	0.03	6.39		0.19				
■ Viga de entrepiso VE4 12x10 cm2	0.01	20.25		0.24				
■ Losa de entrepiso, Cubierta y Bodega e=10cm	0.10		193.42	19.34				

CONCRETO 17.5 Mpa	UNIDADES		M3	4.00
DESCRIPCIÓN	SECCIÓN O ESPESOR	ML	M2	Sub total
■ Relleno de dovelas 8x10 cm2	0.01	486.10		3.89
CONCRETO 12.5 Mpa	UNIDADES		M3	3.00
DESCRIPCIÓN	SECCIÓN O ESPESOR	ML	M2	Sub total
■ Solado de limpieza e=5cm	0.05		61.93	3.10
ACERO CORRUGADO	UNIDADES		KG	7960.00
DESCRIPCIÓN	ML	No. De Barra	PESO KG/ML	Sub total
■Viga de cimentación VC1	380.04	6.00	2.241	851.67
■Viga de cimentación VC2	94.12	5.00	1.556	146.48
■ Viga de entrepiso VE1	1012.33	4.00	0.996	1008.28
■ Viga de entrepiso VE2	244.08	3.00	0.560	136.74
■ Viga de entrepiso VE3	30.89	3.00	0.560	17.31
■ Viga de entrepiso VE4	48.95	3.00	0.560	27.42
■Estribos viga de cimentación VC1	942.48	3.00	0.560	528.02
■Estribos viga de cimentación VC2	252.09	3.00	0.560	141.23
■Estribos viga de entrepiso VE1	2560.73	2.00	0.249	637.62
■Estribos viga de entrepiso VE2	617.41	2.00	0.249	153.73
■Estribos viga de entrepiso VE3	73.54	2.00	0.249	18.31
■ Acero de dovelas #5	880.00	5.00	1.556	1369.50
■ Acero de dovelas #4	868.00	4.00	0.996	864.53
■ Acero de dovelas #3	428.00	3.00	0.560	239.79
■Estribos acero de dovelas #2	3080.00	2.00	0.249	766.92
■ Grafiles D=5mm	1697.46		0.620	1052.43
MALLA ELECTROSOLDADA	UNIDADES		KG	1082.00
DESCRIPCIÓN	M2		PESO KG/M2	Sub total
■ Malla electrosoldada D=6.5mm @0.15m	311.85		3.470	1082.13
MAMPOSTERIA	UNIDADES	UND		15083.00
DESCRIPCIÓN	M2	RENDIMIENTO UND/M2		Sub total
■ Mampostería	502.78		30.000	15083.41

Tabla 2 - Cantidades de Concreto, Aceros, Malla Electro-soldada y Mampostería

*ACTIVIDAD N° 3. POLIDEPORTIVO VEREDA EL CEFIRO

En esta actividad, el pasante tuvo como responsabilidad identificar las cantidades de elementos metálicos pertenecientes al diseño de la estructura del polideportivo de la Vereda el Cefiro (*Ver ilustración 7*).

Gracias a la simetría, los cálculos se facilitan, contabilizando así, la mitad de los elementos en la cercha: columna (montantes horizontales y diagonales) y viga (cordón superior, cordón inferior, diagonales, verticales y vertical principal);

adicionalmente se describe el material del elemento, el largo de este, y posteriormente se obtiene el peso final de cada conjunto que compone la totalidad de las seis cerchas (*Ver Tabla 3*).




Ilustración 7- Cercha del Polideportivo - Vereda el Cefiro

CANTIDADES ESTRUCTURA METÁLICA POLIDEPORTIVO									
Control of	51	Barrie Marie	Ancho	Largo	Cant.	Peso unitario	Cant. de	Peso total	
Conjunto	Elemento	Descripción	[mm]	[mm]	[Un]	[Kg/m] [Kg/m2]	conjuntos	[Kg]	
	Montante 1	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		400	4	4.29		82.37	
	Montante 2	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		800	2	4.29		82.37	
	Montante 3	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		1000	18	4.29		926.64	
	Montante 4	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		1050	2	4.29		108.11	
Columna Peso unitario	Montante 5	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		940	2	4.29		96.78	
256.04 [Kg] Peso total	Montante 6	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		1280	2	4.29	12	131.79	
3072.48 [Kg]	Horizontal 1	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		500	2	2.90		34.80	
	Horizontal 2	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		560	2	2.90		38.98	
	Horizontal 3	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		670	2	2.90		46.63	
	Horizontal 4	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		810	2	2.90		56.38	
	Horizontal 5	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		980	2	2.90		68.21	

1	Horizontal 6	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1190	2	2.90		82.82
		·			2	2.90		16.70
	Horizontal 7	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		240	2	2.90	,	64.73
	Diagonal 1	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		930	2	2.90		77.95
	Diagonal 2	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1120	2	2.90		80.04
	Diagonal 3	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1150	2	2.90		84.22
	Diagonal 4	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1210		2.90		
:	Diagonal 5	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1290	2			89.78
	Diagonal 6	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1420	2	2.90		98.83
	Diagonal 7	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		760	2	2.90		52.90
	Diagonal 8	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		1160	2	4.29	,	119.43
	Presillas	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		250	13	2.90		113.10
	Placa base	Lamina HR e=1/2"	450	650	1	99.70	,	349.93
	Rigidizador 1	Lamina HR e=1/4"	120	250	2	51.03		36.74
	Rigidizador 2	Lamina HR e=1/4"	120	500	2	51.03		73.48
	Rigidizador 3	Lamina HR e=1/4"	100	120	8	51.03		58.78
	Cordon inferior 1	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		900	8	4.29		185.33
	Cordon inferior 2	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		1330	4	4.29		136.94
	Cordon inferior 3	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		1460	12	4.29		450.96
	Cordon inferior 4	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		1450	2	4.29		74.65
	Cordon inferior 5	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		1470	4	4.29		151.35
	Cordon superior 1	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		1400	8	4.29		288.29
	Cordón superior 2	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		1500	32	4.29		1,235.52
	Vertical ppal 2	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		660	2	2.90		22.97
	Vertical 1	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		470	4	2.90		32.71
Cercha Peso unitario	Vertical 2	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1050	4	2.90		73.08
753.77 [Kg] Peso total	Vertical 3	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		990	4	2.90	6	68.90
4522.64 [Kg]	Vertical 4	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		920	4	2.90		64.03
	Vertical 5	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		850	4	2.90		59.16
	Vertical 6	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		790	4	2.90		54.98
	Vertical 7	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		750	4	2.90		52.20
	Vertical 8	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		710	4	2.90		49.42
	Vertical 9	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		680	4	2.90		47.33
	Diagonal 1	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1010	4	2.90		70.30
	Diagonal 2	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1090	4	2.90		75.86
	Diagonal 3	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1130	4	2.90		78.65
	Diagonal 4	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1720	4	2.90		119.71
	Diagonal 5	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1830	4	2.90		127.37
		Tubo red Ø 2" x2.0 mm			8	2.90		243.60
Į l	Diagonal 6	i Tubo rea w z xz.u mm		1750				243.00

TOTAL PESO ESTRUCTURA METÁLICA [Kg]								
	Soldadura 4%						514.32	
Pernos y Peso 721.32 [Kg]	Tuercas 3/4"	Grado 5		30	0.08	12	28.80	
	Pernos de anclaje	Barra de Ø5/8"	750	10	1.98		178.20	
3538.04 [Kg]	Correas 2	Perlin en C 160x60 e=2mm	6000	22	4.73	5	3,121.80	
Correas Peso	Correas 1	Perlin en C 160x60 e=2mm	2000	22	4.73	2	416.24	
	Diagonal	Tubo red Ø 2" x2.0 mm	1360	6	2.90		236.64	
/iga de rigidez 709.34 [Kg]	Horizontal	Tubo red Ø 2" x2.0 mm	950	12	2.90	10	330.60	
	Vertical	Tubo red Ø 2" x2.0 mm	980	5	2.90		142.10	
	Tensor lateral	Varilla de Ø 5/8"	7000	4	1.56	3	131.04	
1015.6 [Kg]	Contraviento 1	Varilla de Ø 5/8"	7500	12	1.56		702.00	
Tensores y contravientos	Tensores 2	Varilla roscada de Ø3/8"	600	2	0.56	5	3.36	
	Tensores 1	Varilla roscada de Ø3/8"	1600	40	0.56		179.20	
	Presillas 2	Tubo red Ø 2" x2.5 mm	250	8	2.90		34.80	
	Presillas 1	Tubo red Ø 2" x2.5 mm	400	21	2.90		146.16	
	Diagonal 9	Tubo red Ø 2" x2.0 mm	1630	4	2.90		113.45	
	Diagonal 8	Tubo red Ø 2" x2.0 mm	1650	8	2.90		229.68	

Tabla 3 - Cantidades - Estructura metálica polideportivo - Vereda el Cefiro

*ACTIVIDAD N° 4. POLIDEPORTIVO PIOYÁ

En esta actividad, igual que en la anterior el pasante tuvo como responsabilidad identificar las cantidades de elementos metálicos pertenecientes al diseño de la estructura del polideportivo en Pioyá (*Ver ilustración 8*).

Al igual que en la actividad 3 del polideportivo en la Vereda el Cefiro, la simetría permite la facilidad al momento de realizar los cálculos, contabilizando así, la mitad de los elementos en la cercha: columna (montantes horizontales y diagonales) y viga (cordón superior, cordón inferior, diagonales, verticales y vertical principal); adicionalmente se describe el material del elemento, el largo de este, y posteriormente se obtiene el peso final de cada conjunto que compone la totalidad de las seis cerchas (*Ver Tabla 4*).




Ilustración 8 - Cercha del Polideportivo — Pioyá

CANTIDADES ESTRUCTURA METÁLICA POLIDEPORTIVO BODEGA											
Conjunto	Elemento	Descripción	Ancho	Largo	Cant.	Peso unitario	Cant. de	Peso total			
Conjunto	Elemento	Descripcion	[mm]	[mm]	[Un]	[Kg/m] [Kg/m2]	conguntos	[Kg]			
	Montante 1	Tubo red Ø2 1/2"x3.0 mm		400	4	5.13		98.50			
	Montante 2	Tubo red Ø2 1/2"x3.0 mm		500	8	5.13		246.24			
	Montante 3	Tubo red Ø2 1/2"x3.0 mm		800	2	5.13		98.50			
	Montante 4	Tubo red Ø2 1/2"x3.0 mm		1000	14	5.13		861.84			
	Montante 5	Tubo red Ø2 1/2"x3.0 mm		1050	2	5.13		129.28			
	Montante 6	Tubo red Ø2 1/2"x3.0 mm		940	2	5.13		115.73			
	Montante 7	Tubo red Ø2 1/2"x3.0 mm		1280	2	5.13		157.59			
	Horizontal 1	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		240	2	2.90		16.70			
Columna	Horizontal 2	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		500	2	2.90		34.80			
Peso unitario	Horizontal 3	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		250	2	2.90		17.40			
297.37 [Kg] Peso total	Horizontal 4	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		570	2	2.90	12	39.67			
3568.46 [Kg]	Horizontal 5	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		670	2	2.90		46.63			
	Horizontal 6	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		810	2	2.90		56.38			
	Horizontal 7	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		980	2	2.90		68.21			
	Horizontal 8	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		490	2	2.90]	34.10			
	Horizontal 9	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1190	2	2.90]	82.82			
	Diagonal 1	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		930	2	2.90]	64.73			
	Diagonal 2	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1120	2	2.90		77.95			
	Diagonal 3	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1150	2	2.90		80.04			
	Diagonal 4	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1210	2	2.90		84.22			

I	Diagonal 5	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1290	2	2.90		89.78	
	Diagonal 6	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1420	2	2.90	-	98.83	
	Diagonal 7	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		760	2	2.90		52.90	
	Diagonal 8	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1160	2	2.90		80.74	
	Presillas				15	2.90		130.50	
		Tubo red Ø 2" x2.0 mm	450	250	1	125.60		474.77	
	Placa base	Lamina HR e=5/8"		700	2	51.03		64.29	
	Rigidizador 1	Lamina HR e=1/4"	150	350	2	51.03		91.85	
	Rigidizador 2	Lamina HR e=1/4"	150	500			_		
	Rigidizador 3 Cordon	Lamina HR e=1/4"	100	150	8	51.03		73.48	
	inferior 1	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		900	4	4.29		92.66	
	Cordon				2	4.29		68.47	
	inferior 2	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		1330		4.23		08.47	
	Cordon inferior 3	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		720	4	4.29		74.13	
	Cordon	1420 164 PL 1/2 X210 XIIII		7.20	8	4.29		150.32	
	inferior 4	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		730	٥	4.29			150.52
	Cordon inferior 5	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		1460	6	4.29			225.48
	Cordon	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1400		1.20		454.05	
	inferior 6	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		1470	4	4.29		151.35	
	Cordon superior 1	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		1400	8	4.29		288.29	
	Cordon	Tubo red Ø2 1/2 x2.5 mm		1400					
	superior 2	Tubo red Ø2 1/2"x2.5 mm		1500	32	4.29		1,235.52	
	Vertical ppal 2	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		870	2	2.90		30.28	
	Vertical 1	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		470	4	2.90		32.71	
Cercha Peso	Vertical 2	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1130	4	2.90		78.65	
unitario 800.47 [Kg]	Vertical 3	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1050	4	2.90	6	73.08	
Peso total	Vertical 4	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1140	4	2.90		79.34	
4802.79 [Kg]	Vertical 5	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1080	4	2.90		75.17	
	Vertical 6	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1020	4	2.90		70.99	
	Vertical 7	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		980	4	2.90		68.21	
	Vertical 8	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		940	4	2.90		65.42	
	Vertical 9	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		910	4	2.90		63.34	
	Vertical 10	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		880	4	2.90	1	61.25	
	Diagonal 1	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1010	4	2.90	1	70.30	
	Diagonal 2	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1090	4	4.29	1	112.23	
	Diagonal 3	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1720	8	4.29	1	354.18	
	Diagonal 4	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1420	4	2.90	1	98.83	
	Diagonal 5	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1910	4	2.90	1	132.94	
	Diagonal 6	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1830	8	2.90	1	254.74	
	Diagonal 7	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1310	8	2.90	1	182.35	
	Diagonal 8	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1770	8	2.90	-	246.38	
					8	2.90		242.21	
	Diagonal 9	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1740	U	2.30		∠→∠.∠1	

	Presillas 1	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		250	4	2.90		17.40
	Presillas 2	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		125	1	2.90		2.18
	Presillas 3	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		600	10	2.90		104.40
	Tensores 1	Varilla roscada de Ø3/8"		1600	40	0.56		179.20
Tensores v	Tensores 2	Varilla roscada de Ø3/8"		600	2	0.56	5	3.36
contravientos 1015.6 [Kg]	Contraviento 1	Variila de Ø 5/8"		7500	12	1.56		702.00
	Tensor lateral	Variila de Ø 5/8"		7000	4	1.56	3	131.04
	Vertical	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		990	5	2.90		143.55
Viga de	Horizontal	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		950	12	2.90	10	330.60
Rigidez 792.57 [Kg]	Diagonal 1	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1380	2	2.90	10	80.04
	Diagonal 2	Tubo red Ø 2" x2.0 mm		1370	6	2.90		238.38
Correas Peso	Correas 1	Perlin en C 160x60 e=2mm		1000	22	4.73	2	208.12
3954.28 [Kg]	Correas 2	Perlin en C 160x60 e=2mm		6000	22	4.73	6	3,746.16
Pernos	Pernos de anclaje	Barra de Ø3/4"		750	10	2.24		201.60
230.4 [Kg]	Tuercas 3/4"	Grado 5			30	0.08	12	28.80
		TOTAL PESO ESTRUC	TURA M	ETÁLICA [K	[[g]			14,364.10

Tabla 4 - Cantidades de estructura metálica polideportivo - Pioyá

*ACTIVIDAD N° 5. PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. PUEBLO TOTOROEZ, SEDE BETANIA, MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA.

De esta actividad en adelante, se empezó a delegar más responsabilidad al pasante. Aquí el objetivo fue realizar el presupuesto para la construcción de la Institución Educativa del Pueblo Totoroez, Sede Betania, municipio de Totoró – Cauca, el trabajo se hizo mancomunadamente con la Ingeniera Jenny Claros; inicialmente se establecieron los ITEMS necesarios para priorizar las actividades y el orden con las cuales se ejecutaría la obra, así mismo, se tuvo en cuenta las unidades de medida (*Ver Tabla 5*).

MUNICIPIO TOTORÓ

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PRESUPUESTO
Fecha: AGOSTO 2019
Elaboró: JENNY ALEXANDRA CLAROS RODRIGUEZ
Revisó: JUAN PABLO HURTADO A.

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I. E. PUEBLO TOTOROEZ, SEDE BETÁNIA, MUNICIPIO DE TOTORÓ - CAUCA.
PRESUPUESTO CON ITEMS"

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT		VR UNIT		VR TOTAL
f i	PRELIMINARES GENERALES					•	147 040 540
1.1	Cerramiento Provisional con tela de yute. H= 2m	ML	272.40	\$	12 102	\$	117,019,549
1,1	Demolición de estructuras de madera (Incluye acarreo)	UND	272.48 1.00	\$	12,402 1,413,733	\$	3,379,334 1,413,733
1,2		UND	1.00	Ф	1,413,733	Ф	1,413,733
4.0	Demolición de estructuras en Mampostería Confinada (Incluye columnetas,		4.00	_	0.000.000	_	0.000.000
1,3	acabados, cubierta y acarreo) Movimiento de tierras Incluye retiro de sobrantes hasta 10 Km de acarreo	UND	1.00	\$	2,262,000	\$	2,262,000
1,4	Campamento en tabla y cubierta en teja de Zinc (dimensiones de 6m*3m)	M3 UND	5189.32 1.00	\$	18,750	\$	97,299,750
1,5		UND	1.00	Þ	2,062,571	Þ	2,062,571
	Localización Y Replanteo Con Equipo Topográfico, Incluye Localización del		121 177				225.00
1,6	Terreno, Niveles, Cotas, etc.	M2	1274.15	\$	1,841	\$	2,345,701
1,7	Nivelación de terreno e=0.10m	M2	1274.15	\$	6,480	\$	8,256,460
				\$	-		•
	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$	15,086,189
2.1	Excavaciones varias sin clasificar, Incluye retiro de sobrantes hasta 10 Km de	M3	137.95	\$	17,835	\$	2,460,256
2.2	estudio de suelos)	M3	529.63	\$	23,839	\$	12,625,933
		1010	020.00	Ψ	20,000		0.0000000000000000000000000000000000000
III	CIMENTACIÓN		20			\$	48,677,623
3.1	Solado de limpieza en concreto 17,5 Mpa e = 0,05m	M2	242.19	\$	29,498	\$	7,144,180
3.2	Zapatas en concreto 21 Mpa	M3	35.38	\$	491,444	\$	17,385,323
3.3	Viga de cimentación en concreto 21 Mpa (0.30x0.30)m	ML	414.24	\$	58,295	\$	24,148,121
		^-	***				,
IV	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	W				\$	92,207,428
4.1	Columna en concreto 21 Mpa (0.30x 0.30)m	ML	219.44	\$	84,288	\$	18,496,159
4.2	Columna en concreto 21 Mpa (0.30x 0.45)m	ML	22.70	\$	113,845	\$	2,584,282
4.3	Pedestal en concreto 21 Mpa (0.25x 0.25)m	ML	14.00	\$	54,827	\$	767,578
4.4	Columneta en concreto 21Mpa (0.12x0.12)m	ML	669.00	\$	28,363	\$	18,974,847
4.5	Columna culata en concreto 21Mpa (0.12x0.20)m	ML	35.88	\$	37,676	\$	1,351,815
4.6	Cinta en concreto 21 Mpa (.12x0.12)m	ML	168.12	\$	29,830	\$	5,015,020
4.7	Vigas aéreas en concreto 21Mpa (0.30x0.40)m	ML ML	331.76	\$	102,002	\$	33,840,184
4.8	Vigas aéreas en concreto 21Mpa (0.30x0.25)m	ML	31.35	\$	73,090	\$	2,291,372 4,552,545
4.10	Vigas de amarre 21Mpa (0.12x0.20)m Cárcamo en concreto reforzado 21 MPa 15x15 libres, L=0.80m,(incluye rejilla)	UND	107.87 6.00	\$	42,204 198,290	\$	1,189,740
4.10	Mesones en concreto incluye refuerzo (e=0.10m)	M2	5.00	\$	119,624	\$	598,060
4.12	Losa maciza en concreto para cubierta (e=0.05m, incluye refuerzo)	M2	20.22	\$	85,062	\$	1,719,956
4.13	Banca acolillada - escobillada (e=0.08m, Incluye refuerzo)	M2	19.00	\$	43,467	\$	825,873
4.15	Darica acolliada - escobiliada (e=0.00111, iricitaye reider20)	IVIZ	13.00	Ψ	45,407	Ψ	023,073
V	ACERO DE REFUERZO					\$	68.811.620
5.1	Suministro, Figurado y Amarre de acero de refuerzo Fy= 60.000 psi	l KG	16853.20	\$	4,083	\$	68,811,620
J. I	Suministro, Figurado y Amarre de acero de reiderzo Fy- 60.000 psi	NG	10055.20	φ	4,003	φ	00,011,020
VI	IMAMPOSTERIA					\$	71,303,532
6.1	Muro en ladrillo a la vista una cara (Incluye lavado e impermeabilizado)	M2	114.15	\$	77,417	\$	8.837.282
6.2	Muro en ladrillo común	M2	582.86	\$	58,459	\$	34.073.208
6.3	Muro en ladrillo a la vista para buitron	ML	113.20	\$	172.014	\$	19,471,985
6.4	Dilatación en icopor 20mm	ML	431.45	\$	2,940	\$	1,268,463
6.5	Muro cartera en superboard 6mm (Incluye estuco + dilataciones + pintura) dintel	ML	14.50	\$	100,268	\$	1,453,886
6.6	Muro cartera en eterboard 10mm (Incluye estuco + dilataciones + pintura) dintel	ML	55.54	\$	111,608	\$	6,198,708
VII	ACABADOS					\$	76,071,985
7.1	Repello de muros (Mortero 1:3. Incluye culatas + dilataciones)	M2	1301.16	\$	16,147	\$	21,009,908
7.2	Repello de carteras sobre muro - Mortero 1:3. (Incluye filos) e<=40 cm	ML	600.49	\$	10,743	\$	6,451,064
7.3	Media caña en repello sobre muro.	ML	103.60	\$	12,732	\$	1,319,035
7.4	Estuco sobre muro	M2	1213.60	\$	11,130	\$	13,507,415
7.5	Cartera en estuco e<= 30cm (Incluye pintura blanca)	ML	600.49	\$	9,911	\$	5,951,456
7.6	Filo en estuco	ML	323.85	\$	5,172	\$	1,674,952
7.7	Dilatación en estuco	ML	351.25	\$	2,833	\$	995,091
7.8	Suministro e instalación de Pintura epoxica antibacterial	M2	206.83	\$	26,661	\$	5,514,295
7.9	Pintura Blanca	M2	930.85	\$	13,205	\$	12,291,864
7.1	Suministro e instalación de fachaleta	ML	178.78	\$	33,157	\$	5,927,808
7.11	Suministreo e instalación de media caña ancho 9cm sobre cielo	ML	82.00	\$	17,428	\$	1,429,096
VIII	IBICOS V ENCHABES					•	04.064.477
8.1	PISOS Y ENCHAPES	I M2	990.02	¢	42,998	\$	94,064,477 42,568,665
8.1	Piso primario en concreto 17,5 MPa e=0,10 m (incluye refuerzo) Piso Cerámico de 42.5x42.5 color claro	M2		\$			29,365,441
			445.14	\$	65,969	\$	
8.3	Piso Cerámico Multicolor de 55.2 x 55.2	M2 M2	92.40	\$	69,119	\$ 6	6,386,596
8.4 8.5	Enchape cerámico sobre muro de 30 x 75 Piragua en aluminio	ML ML	123.98 23.60	\$	59,669 4,977	\$	7,397,882 117,457
8.6	Granito Pulido color blanco	M2	5.51	\$	54,604	\$	300,638
0.0	Granito i dilado color pianco	IVIZ	0.01	φ	34,004	Ψ	300,038

8.7	media caña en granito pulido para piso	ML	82.00	\$	84,572	\$	6,934,904
8.8	Piso Cerámico de 30.0x30.0	M2	17.90	\$	55,469	\$	992,895
-						_	
9.1	CUBIERTA	MO	1116 06	1 6	122 564	\$	291,113,007
9.1	Cubierta en teja termo acústica, tipo sandwich trapezoidal color blanca o similar Claraboya teja traslúcida	M2 M2	1116.86 291.09	\$	122,564 39,623	\$ \$	136,887,197 11,533,859
9.3	Cielo Falso en machimbre de madera	M2	614.25	\$	44,680	\$	27,444,690
9.4	Cielo falso en superboard 6mm (Incluye estuco + dilataciones+pintura)	M2	62.16	\$	59,758	\$	3,714,557
9.5	Canecillo en eterboard 10mm (Incluye estuco exterior + dilataciones+pintura)	ML	279.02	\$	67,171	\$	18,742,052
9.6	Canal en lámina galvanizada 20 o 10 impermeabilizada con Wash Primer	ML	213.60	\$	49,565	\$	10,587,084
9.7	Correa perlín (CRM1) 203x67x19 (2.00mm)	ML	718.36	\$	40,258	\$	28,919,737
9.8	Correa perlín en cajón (CRM3) 305 x 80 x 25 (2.00mm)	ML	1077.90	\$	49,433	\$	53,283,831
X	ESTRUCTURA METÁLICA					\$	53,667,234
10.1	Elementos Cercha Metálica	KG	380.78	\$	9,698	\$	3,692,822
10.2	Estructura para cubierta de pasillo	KG	3941.91	\$	11,115	\$	43,814,353
10.3	Pernos de anclaje	UND	252.00	\$	7,510	\$	1,892,520
10.4	Baranda tubo cuadrado de 2" metálico + malla galvanizada	KG	270.20	\$	15,794	\$	4,267,539
VI	CARRINTERIA METÁLICA						440,000,044
XI	CARPINTERIA METÁLICA			ř		\$	118,698,214
11.1	Suministro e instalación de ventana fija tipo VP3 en aluminio con vidrio claro 5mm incoloro, según diseño	UND	3.00	\$	2 502 442	\$	10 507 226
11.1	Suministro e instalación de ventana (0,50 x1,80m) en aluminio con vidrio claro	UND	3.00	Ф	3,502,442	Φ	10,507,326
11.2	5mm incoloro y persiana, según diseño.	UND	6.00	\$	245,173	\$	1,471,038
	Suministro e instalación de ventana (0,50 x0,50m) en aluminio con vidrio claro	0.112	0.00	<u> </u>	210,110	Ť	1,11,1,000
11.3	5mm incoloro y persiana, según diseño.	UND	1.00	\$	137,926	\$	137,926
	Suministro e instalación de ventana (1,10 x0,80m) para comedor en aluminio con		1,111				
11.4	vidrio claro 5mm incoloro y persiana, según diseño.	UND	2.00	\$	293,725	\$	587,450
	Suministro e instalación de puertas tipo P1 en aluminio (incluye vidrio 5mm, marco,						
11.5	lámina, chapa de seguridad y persiana), según diseño	UND	10.00	\$	2,176,330	\$	21,763,300
conserva-	Suministro e instalación de puerta en aluminio para cuarto de gas incluye (marco,	navak voca	W 80000	1000	THE RESERVE AND PARTY AND	10.40	0.000 com 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0
11.6	lámina, chapa de seguridad y persiana), según diseño	UND	1.00	\$	1,651,429	\$	1,651,429
	Suministro e instalación de puerta en aluminio tipo P2 (incluye marco, lámina,			_			
11.7	chapa de seguridad y persiana), según diseño Suministro e instalación de puerta en aluminio tipo P3 (incluye marco, vidrio 5mm,	UND	16.00	\$	1,288,413	\$	20,614,608
11.8	lámina, chapa de seguridad y persiana), según diseño	UND	4.00	\$	1,270,000	\$	5,080,000
11.0	Suministro e instalación de ventana fija tipo PV2 de (2.33 x 3.85m) en aluminio	UND	4.00	Ą	1,270,000	Ą	5,060,000
11.9	(Incluye vídrio claro 5mm incoloro, celosia y persiana)	UND	1.00	\$	3,162,583	\$	3,162,583
39/3422	Suministro e instalacion de ventana (.35 x 1.24m) en aluminio con vídrio claro 5mm	HA.AH	11,55		-1	-	-1
11.10	incoloro , según diseño	UND	2.00	\$	117,138	\$	234,276
	Suministro e instalación de ventana (2.00 x 0.35m) en aluminio con vidrio claro						
11.11	5mm incoloro, según diseño	UND	1.00	\$	190,690	\$	190,690
	Suministro e instalación de ventana (1.85 x 0.35m) en aluminio con vídrio claro						
11.12	5mm incoloro, según diseño	UND	1.00	\$	177,070	\$	177,070
	Suministro e instalación de ventana (0.45 x 2.00m) en aluminio con vídrio claro						
11.13	5mm incoloro, según diseño	UND	1.00	\$	245,173	\$	245,173
11 11	Suministro e instalación de ventana tipo V1 (1.95 x 5.75m) en aluminio (Incluye vídrio claro 5mm incoloro, celosia y persiana)	LIND	14.00	6	2 672 456	4	27 440 404
11.14	Suministro e instalación de ventana tipo V3 (1.84 x 2.40m) en aluminio (Incluye	UND	14.00	\$	2,672,156	\$	37,410,184
11.15	vídrio claro 5mm incoloro, celosia y persiana)	UND	1.00	\$	840,195	\$	840,195
11.15	Suministro e instalación de ventana tipo V4 (1.85 x 1.20m) en aluminio (Incluye	OND	1.00	Ψ	040,193	Ψ	040,193
11 16	vídrio claro 5mm incoloro, celosia y persiana)	UND	3.00	\$	462,875	\$	1,388,625
11.10	Suministro e instalación de ventana tipo PV1 (2.33 x 5.75m) en aluminio (Incluye	OND	0.00	Ψ	102,010	Ψ	1,000,020
11.17	vídrio claro 5mm incoloro, celosia y persiana)	UND	1.00	\$	3,162,583	\$	3,162,583
-	Muro en acero galvanizado para divisiones en baños de 1.00 x 1.80 x 0.05	UND	2.00	\$	250,000	\$	500,000
				-		_	
11.19	Muro en acero galvanizado para divisiones en baños de 0.55 x 1.80 x 0.05	UND	1.00	\$	137,500	\$	137,500
44.00	Suministro e instalación de ventana tipo V2 (2.00 x 1.95m) en aluminio (Incluye vídrio claro 5mm incoloro, celosia y persiana)	LINIE	7.00		740.047	_	1.070.110
11.20	Suministro e instalación de ventana (5.95 x 0.89m) en aluminio (Incluye vídrio claro	UND	7.00	\$	710,017	\$	4,970,119
11.21	5mm incoloro, celosia y persiana)	UND	1.00	\$	1 447 417	\$	1,447,417
11.21	Suministro e instalación de ventana (2.90 x 0.45m) en aluminio color champagne	CIND	1.00	Ψ	1,447,417	Ψ	1,177,171/
11.22	con vidrio 5 mm incoloro, según diseño	UND	1.00	\$	356,863	\$	356,863
	Suministro e instalación de perciana (5.95 x 0.33 m)		A NO MARKO	\$		\$	Hardward of the party firm
11.23	The control of the	UND	1.00	-	535,271	20.00	535,271
11.24	Divisiones en acero inoxidable para baterías sanitarias	UND	5.00	\$	270,586	\$	1,352,930
44.05	Suministro e instalación de ventana (3.15 x 0.45m) en aluminio (Incluye vídrio claro	140	2.00	•	202 222	_	770 050
11.25	5mm incoloro, celosia y persiana)	M2	2.00	\$	386,829	\$	773,658
XII	OBRAS EXTERIORES					\$	29,469,549
12.1	Anden exterior e =10 cm fc=17,5 Mpa. (Incluye acolillado y escobillado)	M2	416.85	\$	60,267	\$	25,122,359
12.2	Zona verde	M2	701.05	\$	6,201	\$	4,347,189

XIII	IMOBILIARIO					\$	103,595,591
13.1	Suministro e instalación de estantes depósito según manual de dotaciones MEN	UND	7.00	\$	344,209	\$	2,409,463
13.2	Suministro e instalación de mesón de trabajo según manual de dotaciones MEN	UND	2.00	\$	1,767,994	\$	3,535,988
.0.2	Suministro e instalación de mesón de trabajo con poceta cocina según manual de	0.15	2.00	-	., ,	*	0,000,000
13.3	dotaciones MEN	UND	2.00	\$	2,351,250	\$	4,702,500
13.4	Suministro e instalación de estufa 3 puestos según manual de dotaciones MEN	UND	1.00	\$	2.323.600	\$	2,323,600
13.5	Suministro e instalación de estufa enana según manual de dotaciones MEN	UND	1.00	\$	1,596,960	\$	1,596,960
10.0	Carrining of metalogical de Cotala Chana degan manda de detaciones interv	0110	1.00	_	1,000,000	•	1,000,000
13.6	Suministro o instalación do mocón con azafatos cogún manual do detaciones MEN.	UND	2.00	\$	1.800.000	\$	3,600,000
13.7	Suministro e instalación de mesón con azafates según manual de dotaciones MEN Suministro e instalación de neveras 336 lt según manual de dotaciones MEN	UND	2.00	\$	1,359,128		2,718,256
13.8	Suministro e instalación de neveras soo la segur mandar de dotaciones MEN Suministro e instalación Campana extractora 2.23 x 0.6	UND	1.00	\$	3,182,100		3.182.100
10.0		OND	1.00	Ψ	0,102,100	Ÿ	0,102,100
13.9	Suministro e instalación de un módulo cuatro (4) casilleros según manual de dotaciones MEN	UND	1.00	\$	398,000	\$	398,000
	Suministro e instalación punto ecológico tres (3) canecas según manual de						
13.10	dotaciones MEN	UND	1.00	\$	455,000	\$	455,000
	Suministro e instalación de mesas de cafetería plegable según manual de						
13.11	dotaciones MEN	UND	10.00	\$	521,500	\$	5,215,000
-0-02 1 0-000 D			1102000-20000-000	200	0.000 (D0.000)	0.00	Secretary and the Market
13.12	Suministro e instalación silla comedor auditorio según manual de dotaciones MEN	UND	80.00	\$	84,000	\$	6,720,000
	Suministro e instalación de cubículos dobles profesores según manual de	0.000000000	20 (5470)	W	47 20000 - 0.0000000	- 0.0	
13.13	dotaciones MEN	UND	4.00	\$	445,800		1,783,200
13.14	Suministro e instalación de sillas según manual de dotaciones MEN	UND	8.00	\$	340,600	\$	2,724,800
13.15	Suministro e instalación de mesas de computo según manual de dotaciones MEN	UND	5.00	\$	500,826	\$	2,504,130
	Suministro e instalación de escritorio de atención según manual de dotaciones	8 (80/320)	1100	0_		102	COURSE OF
13.16	MEN	UND	1.00	\$	560,000	\$	560,000
	Suministro e instalación de sillas con descansa brazos según manual de						
13.17	dotaciones MEN	UND	1.00	\$	428,500	\$	428,500
	Suministro e instalación de sillas neumáticas administrativas según manual de						
13.18	dotaciones MEN	UND	4.00	\$	427,444	\$	1,709,776
13.19	Suministro e instalación de sillas interlocutoras según manual de dotaciones MEN	UND	10.00	\$	244,324	\$	2,443,240
33.73.33.33	Suministro e instalación de módulo diez (10) casilleros docentes según manual de	10000000	8,7537070	-			
13.20	dotaciones MEN	UND	1.00	\$	751,000	\$	751,000
10.20	dotationed in En	OILD	1.00	<u> </u>	101,000	*	701,000
13 21	Suministro e instalación papelera administración según manual de dotaciones MEN	UND	24.00	\$	107,400	\$	2,577,600
	Suministro e instalación mesa preescolar según manual de dotaciones MEN	UND	12.00	\$	130,000	\$	1,560,000
13.22	PROTOCOL STATE CONTROL OF STATE OF A STATE O	UND	12.00	Φ	130,000	Ф	1,560,000
13.23	Suministro e instalación mesa auxiliar preescolar según manual de dotaciones MEN	UND	2.00	\$	313,924	\$	627,848
13.23	P165-10-6	OND	2.00	Ψ	313,824	Ψ	027,040
13.24	Suministro e instalación sillas puesto de trabajo preescolar según manual de dotaciones MEN	UND	20.00	\$	70,000	\$	1,400,000
13.24		OND	20.00	Ψ	70,000	Ψ	1,400,000
13.26	Suministro e instalación de barras en acero inoxidable para sanitario y lavamanos en baño PMR	UND	2.00	\$	384,320	\$	768,640
13.27	Camilla	UND	1.00	\$	249,990	\$	249.990
13.28	Suministro e instalación de mesas docentes según manual de dotaciones MEN	UND	5.00	\$	385,000	\$	1,925,000
15.20	Suministro e instalación de mesas docentes según manda de dotaciones MEN Suministro e instalación de silla puesto de trabajo docente según manual de	OND	3.00	Ψ	303,000	Ψ	1,323,000
13.29	dotaciones MEN	UND	5.00	\$	265,000	\$	1,325,000
	Suministro e instalación de mesas pupitres unipersonal primaria según manual de	1000000000000					
13.30	dotaciones MEN	UND	175.00	\$	163,600	\$	28,630,000
	Suministro e instalación de silla puesto de trabajo primaria según manual de						
13.31	dotaciones MEN	UND	175.00	\$	84,400	\$	14,770,000
V/II /						_	40.000.000
	LIMPIEZA GENERAL Limpieza y aseo general de obra	M2	2355.34	\$	4,536	\$	10,683,822 10,683,822
XV	OBRAS COMUNES	IVIZ	2000.01	Ψ	1,000		142,177,378
15.1	Placa para plazoleta 21 MPa e=0.10m, incluye refuerzo	M2	393.29	\$	57,872	\$	22,760,434
15.2	Junta de dilatación para placa	ML	393.36	\$	10,918		4,294,704
15.3	Rampas de acceso	M2	111.25	\$	95,107		10,580,834
15.4	Escaleras de acceso de 2.00m de ancho	ML	12.33	\$	111,305		1,372,391
15.5	Suministro e instalación de juegos infantiles primaria	UND	1.00	\$	9,700,000		9,700,000
15.6	Canal perimetral en "V", concreto reforzado de 21 Mpa 20V-30H	ML	177.76	\$	129,949	\$	23,099,734
	Suministro e instalacion cerramiento perimetral en reja metalica tubular 2" cal.18,						
	Endende utakung	ML	272.48	\$	258,252	\$	70,369,280
15.7	incluye pintura	IVIL		17.0		100	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
	\$2.41 - 3.55 - 5.55 - 5.	IVIL	.=:=:::::::::::::::::::::::::::::::::::		200,202		
XVI	RECONFORMACION DE TERRENO			1800	100 COM 100 COM	\$	5,967,568
	\$2.41 - 3.55 - 5.55 - 5.	GLB M2	1.00	\$	1,369,088 9,197		

17.2 S	NSTALACIONES ELECTRICAS					\$	49,147,540
17.3 S	Suministro e instalacion de Puntos de iluminacion Bala LED 13W	UND	17.00	\$	129,086	\$	2,194,462
	Suministro e instalacion de Puntos de Iluminacion LED Lineal 16W	UND	9.00	\$	192,263	\$	1,730,367
17 / 0	Suministro e instalacion de Puntos de Iluminacion LED Lineal 32W	UND	20.00	\$	217,263	\$	4,345,260
17.4	Suministro e instalacion de Puntos de iluminacion Bala LED 19W	UND	16.00	\$	134,086	\$	2,145,376
	Suministro e instalacion de Puntos de iluminacion con Panel LED cuadrado de	97783457744			- contract discount	10017	
	10W	UND	85.00	\$	330,157		28,063,345
	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	UND	15.00	\$	61,399	\$	920,985
	Suministro e instalacion de interruptor doble	UND	6.00	\$	67,184	\$	403,104
51 (3	Suministro e instalacion de interruptor doble conmutable	UND	2.00	\$	82,424	\$	164,848
	Suministro e instalacion de Puntos de Fuerza con tomacoriente doble 120V-20A			_		_	
20,000	GFCI	UND	4.00	\$	155,149	\$	620,596
	Suministro e instalacion de Punto de fuerza con Tomacorriente doble 120V-20A normal	UND	28.00	\$	84,936	\$	2 270 200
	Suministro e instalacion de Tablero de Distribucion bifasico 12 circuitos con puerta	OND	20.00	φ	04,930	φ	2,378,208
TOTAL CONTROL OF	/ espacio para totalizador - Incluye protecciones - TD1	UND	1.00	\$	797,220	\$	797,220
	Suministro e instalacion de Tablero de Distribucion bifasico 6 circuitos con puerta-	OND	1.00	Ψ	151,220	Ψ	131,220
	ncluye protecciones - TD2	UND	1.00	\$	375,420	\$	375,420
	Suministro e instalacion de Tablero de Distribucion bifasico 12 circuitos con puerta-	81071	MAG		-,-,,	-	
	ncluye protecciones - TD3	UND	1.00	\$	434,820	\$	434,820
51 (3	Suministro e instalacion de Sistema de puesta a tierra para TD1,TD2 Y TD3 - una				,	-	,
	/arilla cobre cobre	UND	3.00	\$	341,720	\$	1,025,160
s	suminstro e instalacion de caja de inspeccion 0,6x0,6x0,8m para canalizacion de						
17.15 a	acometida y alimentador de BT	UND	1.00	\$	542,083	\$	542,083
S	Subterranizacion IMC y Canalizacion subterranea de acometida principal a						
17.16 T	TD12F#4+1N#4 - 3/4" - 23mts - incluida sistema de medida directa norma CEO	GLB	1.00	\$	1,153,700	\$	1,153,700
	Subterranizacion Canalizacion subterranea de acometidaa TD22F#8+1N#8+1T#10						
100000000	· 3/4" - 12mts	GLB	1.00	\$	326,550	\$	326,550
	Subterranizacion Canalizacion subterranea de acometidaa TD3 2F#6+1N#6+1T#8-					- 60	
	3/4" - 36mts	GLB	1.00	\$	793,550	\$	793,550
11-00-000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	Siministro e instalación de punto de datos certificado	UND	1.00	\$	257,768	\$	257,768
17.20 S	Suministro e instalación de Access Point	UND	1.00	\$	474,718	\$	474,718
- NO 000 TO							100.000.010
	NSTALACIONES HIDROSANITARIAS	NAI .	774.54	•	404	\$	163,860,840
	Localización de obras hidráulicas Excavación a mano incluye acarreo	ML M3	774.54 344.33	\$	421 14,793	\$	326,081 5.093,674
	Suministro e instalación de punto sanitario de 4" (Incluye tubería y accesorios)	PTO	12.00	\$	299,843	1 (2)	3,598,116
	Suministro e instalación de punto sanitario de 4 (incluye tubería y accesorios)	PTO	33.00	\$	34,422	\$	1,135,926
	Suministro e instalación de punto sanitario de 2 (incluye tuberia y accesorios)	ML	133.57	\$	52,014	\$	6,947,510
	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4"	ML	66.59	\$	27,006	\$	1,798,330
	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 2"	ML	63.88	\$	17,015	\$	1,086,918
	Suministro e instalación de tubería PVC 6" Colectora de aguas Iluvia	ML	265.36	\$	34,371	\$	9,120,689
	Suministro e instalación de tubería PVC 4" Colectora de aguas lluvia	ML	64.00	\$	12,537	\$	802,368
	Suministro e instalación de yee sanitaria de 2"x2"	UND	13.00	\$	11,168	\$	145,184
	Suministro e instalación de yee sanitaria de 4"x4"	UND	8.00	\$	26,787	\$	214,296
	Suministro e instalación de yee sanitaria de 4"x2"	UND	16.00	\$	23,517	\$	376.272
	Suministro e instalación de codo sanitario de 4"x90	UND	11.00	\$	16,064	\$	176,704
	Suministro e instalación de codo sanitario de 2"x90	UND	28.00	\$	6,993	\$	195,804
	Suministro e instalación de lavamanos corona blanco	UND	13.00	\$	97,596	\$	1,268,748
	Suministro e instalación de orinal corona blanco	UND	1.00	\$	272,596	\$	272,596
	Caja sanitaria 60x60 en concreto h=0.6m	UND	36.00	\$	260,446	\$	9,376,056
18.17 C	Tanque sedimentador en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo)			- 12	AL DESCRIPTION DESCRIPTION	\$	7,471,575
250000000000000000000000000000000000000	randae seamentador en concreto de 20 mpa (moiaye render20)	UND	1.00	\$	7,471,575	Ф	14,866,782
18.18 T	Lecho de secado de lodos en concreto de 21 Mpa (Incluye refuerzo)	UND	1.00	\$	14,866,782	\$	11,000,102
18.18 T		UND				_	11,000,102
18.18 T 18.19 L 18.20 T	Lecho de secado de lodos en concreto de 21 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para valvula a lecho de secado en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo)	UND	1.00	\$	14,866,782 3,971,724	\$	3,971,724
18.18 T 18.19 L 18.20 T	echo de secado de lodos en concreto de 21 Mpa (Incluye refuerzo)	UND	1.00	\$	14,866,782	\$	3,971,724
18.18 T 18.19 L 18.20 T 18.21 P	Lecho de secado de lodos en concreto de 21 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para valvula a lecho de secado en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo)	UND UND UND	1.00 1.00 1.00	\$	3,971,724 30,635,526	\$	3,971,724 30,635,526
18.18 T 18.19 L 18.20 T 18.21 P T 18.22 fi	Lecho de secado de lodos en concreto de 21 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para valvula a lecho de secado en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Pozo séptico en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para filtro anaerobico de flujo ascendente de 28 Mpa (Incluye refuerzo y i	UND	1.00	\$	14,866,782 3,971,724	\$	3,971,724
18.18 T 18.19 L 18.20 T 18.21 F 18.22 fi	Lecho de secado de lodos en concreto de 21 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para valvula a lecho de secado en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Pozo séptico en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para filtro anaerobico de flujo ascendente de 28 Mpa (Incluye refuerzo y litro tipo roseton) Campo de infiltración (Incluye tubería perforada de 4", relleno con material	UND UND UND	1.00 1.00 1.00	\$ \$	14,866,782 3,971,724 30,635,526 24,365,488	\$ \$ \$	3,971,724 30,635,526 24,365,488
18.18 T 18.19 L 18.20 T 18.21 F T 18.22 fi 18.23 g	Lecho de secado de lodos en concreto de 21 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para valvula a lecho de secado en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Pozo séptico en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para filtro anaerobico de flujo ascendente de 28 Mpa (Incluye refuerzo y litro tipo roseton) Campo de infiltración (Incluye tubería perforada de 4", relleno con material granular)	UND UND UND UND	1.00 1.00 1.00 1.00	\$ \$ \$	14,866,782 3,971,724 30,635,526 24,365,488 95,732	\$ \$ \$ \$	3,971,724 30,635,526 24,365,488 17,231,760
18.18 T 18.19 L 18.20 T 18.21 F T 18.22 fi C 18.23 g 18.24 C	Lecho de secado de lodos en concreto de 21 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para valvula a lecho de secado en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Fozo séptico en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para filtro anaerobico de flujo ascendente de 28 Mpa (Incluye refuerzo y litro tipo roseton) Campo de infiltración (Incluye tubería perforada de 4", relleno con material granular) Cajas de conexión entre pozo séptico y fafa	UND UND UND UND ML UND	1.00 1.00 1.00 1.00 180.00	\$ \$ \$	14,866,782 3,971,724 30,635,526 24,365,488 95,732 2,316,148	\$ \$ \$ \$	3,971,724 30,635,526 24,365,488 17,231,760 2,316,148
18.18 T 18.19 L 18.20 T 18.21 F 18.22 fi 18.23 g 18.24 C 18.25 C	Lecho de secado de lodos en concreto de 21 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para valvula a lecho de secado en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Pozo séptico en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para filtro anaerobico de flujo ascendente de 28 Mpa (Incluye refuerzo y iltro tipo roseton) Campo de infiltración (Incluye tubería perforada de 4", relleno con material granular) Cajas de conexión entre pozo séptico y fafa Caja de entrada para pozo séptico	UND UND UND UND UND ML UND UND UND	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 180.00 1.00	\$ \$ \$ \$ \$ \$	14,866,782 3,971,724 30,635,526 24,365,488 95,732 2,316,148 2,325,646	\$ \$ \$ \$ \$	3,971,724 30,635,526 24,365,488 17,231,760 2,316,148 2,325,646
18.18 T 18.19 L 18.20 T 18.21 F 18.22 fi 18.23 g 18.24 C 18.25 C 18.26 C	Lecho de secado de lodos en concreto de 21 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para valvula a lecho de secado en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Pozo séptico en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para filtro anaerobico de flujo ascendente de 28 Mpa (Incluye refuerzo y iltro tipo roseton) Campo de infiltración (Incluye tubería perforada de 4", relleno con material granular) Cajas de conexión entre pozo séptico y fafa Caja de entrada para pozo séptico Caja de salida fafa	UND	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 180.00 1.00 1.0	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	3,971,724 30,635,526 24,365,488 95,732 2,316,148 2,325,646 1,152,358	\$ \$ \$ \$ \$	3,971,724 30,635,526 24,365,488 17,231,760 2,316,148 2,325,646 1,152,358
18.18 T 18.19 L 18.20 T 18.21 F T 18.22 fi 18.23 g 18.24 C 18.25 C 18.26 C	Lecho de secado de lodos en concreto de 21 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para valvula a lecho de secado en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Pozo séptico en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para filtro anaerobico de flujo ascendente de 28 Mpa (Incluye refuerzo y iltro tipo roseton) Campo de infiltración (Incluye tubería perforada de 4", relleno con material granular) Cajas de conexión entre pozo séptico y fafa Caja de entrada para pozo séptico Caja de salida fafa Conexión a red existente	UND UND UND ML UND UND UND UND	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	14,866,782 3,971,724 30,635,526 24,365,488 95,732 2,316,148 2,325,646 1,152,358 297,312	\$ \$ \$ \$	3,971,724 30,635,526 24,365,488 17,231,760 2,316,148 2,325,646 1,152,358 297,312
18.18 T 18.19 L 18.20 T 18.21 F 18.22 fi 18.23 G 18.24 C 18.25 C 18.26 C 18.27 C 18.28 S	Lecho de secado de lodos en concreto de 21 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para valvula a lecho de secado en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Fozo séptico en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para filtro anaerobico de flujo ascendente de 28 Mpa (Incluye refuerzo y iltro tipo roseton) Campo de infiltración (Incluye tubería perforada de 4", relleno con material granular) Cajas de conexión entre pozo séptico y fafa Caja de entrada para pozo séptico Caja de salida fafa Conexión a red existente Suministro de flotador de 2"	UND	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	14,866,782 3,971,724 30,635,526 24,365,488 95,732 2,316,148 2,325,646 1,152,358 297,312 441,361	\$ \$ \$ \$ \$	3,971,724 30,635,526 24,365,488 17,231,760 2,316,148 2,325,646 1,152,358 297,312 441,361
18.18 T 18.19 L 18.20 T 18.21 F 18.22 fi 18.23 g 18.24 C 18.25 C 18.26 C 18.27 C 18.28 S 18.29 S	Lecho de secado de lodos en concreto de 21 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para valvula a lecho de secado en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Fozo séptico en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para filtro anaerobico de flujo ascendente de 28 Mpa (Incluye refuerzo y iltro tipo roseton) Campo de infiltración (Incluye tubería perforada de 4", relleno con material granular) Cajas de conexión entre pozo séptico y fafa Caja de entrada para pozo séptico Caja de salida fafa Conexión a red existente Suministro de flotador de 2" Suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2" (Incluye accesorios)	UND	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	14,866,782 3,971,724 30,635,526 24,365,488 95,732 2,316,148 2,325,646 1,152,358 297,312 441,361 49,013	\$ \$ \$ \$ \$ \$	3,971,724 30,635,526 24,365,488 17,231,760 2,316,148 2,325,646 1,152,358 297,312 441,361 1,470,390
18.18 T 18.19 L 18.20 T 18.21 F 18.22 fi 18.23 g 18.24 C 18.25 C 18.26 C 18.27 S 18.28 S 18.29 S 18.29 S	Lecho de secado de lodos en concreto de 21 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para valvula a lecho de secado en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Fozo séptico en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para filtro anaerobico de flujo ascendente de 28 Mpa (Incluye refuerzo y iltro tipo roseton) Campo de infiltración (Incluye tubería perforada de 4", relleno con material granular) Cajas de conexión entre pozo séptico y fafa Caja de entrada para pozo séptico Caja de salida fafa Conexión a red existente Suministro de flotador de 2" Suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2" (Incluye accesorios) Suministro e instalación tuberia hidráulica RDE 21 de 1 1/2"	UND	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 30.00 12.27	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	14,866,782 3,971,724 30,635,526 24,365,488 95,732 2,316,148 2,325,646 1,152,358 297,312 441,361 49,013 14,608	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	3,971,724 30,635,526 24,365,488 17,231,760 2,316,148 2,325,646 1,152,358 297,312 441,361 1,470,390 179,240
18.18 T 18.19 L 18.20 T 18.21 F 18.22 fi 18.23 G 18.24 G 18.25 G 18.26 G 18.27 G 18.28 S 18.29 G 18.29	Lecho de secado de lodos en concreto de 21 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para valvula a lecho de secado en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Pozo séptico en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para filtro anaerobico de flujo ascendente de 28 Mpa (Incluye refuerzo y iltro tipo roseton) Campo de infiltración (Incluye tubería perforada de 4", relleno con material granular) Cajas de conexión entre pozo séptico y fafa Caja de entrada para pozo séptico Caja de salida fafa Conexión a red existente Suministro de flotador de 2" Suministro e instalación tubería hidráulica RDE 21 de 1 1/2" Suministro e instalación tubería hidráulica RDE 21 de 1"	UND	1.00 1.00 1.00 1.00 180.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	14,866,782 3,971,724 30,635,526 24,365,488 95,732 2,316,148 2,325,646 1,152,358 297,312 441,361 49,013 14,608 4,985	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	3,971,724 30,635,526 24,365,488 17,231,760 2,316,148 2,325,646 1,152,358 297,312 441,361 1,470,390 179,240 548,998
18.18 T 18.19 L 18.20 T 18.21 F 18.22 fi 18.23 9 18.24 C 18.25 C 18.26 C 18.27 C 18.28 S 18.29 S 18.30 S 18.31 S 18.31 S	Lecho de secado de lodos en concreto de 21 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para valvula a lecho de secado en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Pozo séptico en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para filtro anaerobico de flujo ascendente de 28 Mpa (Incluye refuerzo y iltro tipo roseton) Campo de infiltración (Incluye tubería perforada de 4", relleno con material granular) Cajas de conexión entre pozo séptico y fafa Caja de entrada para pozo séptico Caja de salida fafa Conexión a red existente Suministro de flotador de 2" Suministro e instalación tubería hidráulica RDE 21 de 1 1/2" Suministro e instalación tubería hidráulica RDE 21 de 1" Suministro e instalación tuberia hidráulica RDE 21 de 3/4"	UND	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 30.00 12.27	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	14,866,782 3,971,724 30,635,526 24,365,488 95,732 2,316,148 2,325,646 1,152,358 297,312 441,361 49,013 14,608	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	3,971,724 30,635,526 24,365,488 17,231,760 2,316,148 2,325,646 1,152,358 297,312 441,361 1,470,390 179,240
18.18 T 18.19 L 18.20 T 18.21 F 18.22 fi 18.23 G 18.24 G 18.25 G 18.26 G 18.28 S 18.29 S 18.30 S 18.31 S 18.31 S	Lecho de secado de lodos en concreto de 21 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para valvula a lecho de secado en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Pozo séptico en concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo) Fanque para filtro anaerobico de flujo ascendente de 28 Mpa (Incluye refuerzo y iltro tipo roseton) Campo de infiltración (Incluye tubería perforada de 4", relleno con material granular) Cajas de conexión entre pozo séptico y fafa Caja de entrada para pozo séptico Caja de salida fafa Conexión a red existente Suministro de flotador de 2" Suministro e instalación tubería hidráulica RDE 21 de 1 1/2" Suministro e instalación tubería hidráulica RDE 21 de 1"	UND	1.00 1.00 1.00 1.00 180.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	14,866,782 3,971,724 30,635,526 24,365,488 95,732 2,316,148 2,325,646 1,152,358 297,312 441,361 49,013 14,608 4,985	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	3,971,724 30,635,526 24,365,488 17,231,760 2,316,148 2,325,646 1,152,358 297,312 441,361 1,470,390 179,240 548,998

Suministro e instalación buje soldado de 3/4" x 1/2"	UND	20.00	\$	1,411	\$	28,220
Suministro e instalación buje soldado de 1 1/2" x 1"	UND	1.00	\$	11,901	\$	11,901
Suministro e instalación buje soldado de 1"x 3/4"	UND	5.00	\$	1,941	\$	9,705
Suministro e instalación de tee 1 1/2"x 1 1/2"	UND	2.00	\$	7,911	\$	15,822
Suministro e instalación de tee 1"x 1"	UND	7.00	\$	3,517	\$	24,619
Suministro e instalación de tee 3/4"x 3/4"	UND	29.00	\$	2,343	\$	67,947
Suministro e instalación de tee 1/2"x 1/2"	UND	30.00	\$	1,818	\$	54,540
Suministro e instalación de codo 1 1/2"x 90	UND	2.00	\$	3,961	\$	7,922
Suministro e instalación de codo 1" x 90	UND	9.00	\$	2,215	\$	19,935
Suministro e instalación de codo 3/4"x 90	UND	15.00	\$	1,396	\$	20,940
Suministro e instalación de codo 1/2"x 90	UND	30.00	\$	1,103	\$	33,090
Suministro e instalación de válvula de globo de 1"	UND	1.00	\$	39,543	\$	39,543
Suministro e instalación de válvula de globo de 3/4"	UND	9.00	\$	33,061	\$	297,549
	UND	11.00	\$	28,121	\$	309,331
Tanque de almacenamiento de agua de concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo)	UND	1.00	\$	13,419,832	\$	13,419,832
	Suministro e instalación buje soldado de 3/4" x 1/2" Suministro e instalación buje soldado de 1 1/2" x 1" Suministro e instalación buje soldado de 1 1/2" x 1" Suministro e instalación de tee 1 1/2"x 1 1/2" Suministro e instalación de tee 1 1/2"x 1 1/2" Suministro e instalación de tee 7"x 1" Suministro e instalación de tee 3/4"x 3/4" Suministro e instalación de tee 1/2"x 1/2" Suministro e instalación de codo 1 1/2"x 90 Suministro e instalación de codo 1" x 90 Suministro e instalación de codo 1/2"x 90 Suministro e instalación de válvula de globo de 1" Suministro e instalación de válvula de globo de 1/2" Tanque de almacenamiento de agua de concreto de 28 Mpa (Incluye refuerzo)	Suministro e instalación buje soldado de 1 1/2" x 1" Suministro e instalación buje soldado de 1"x 3/4" UND Suministro e instalación de tee 1 1/2"x 1 1/2" UND Suministro e instalación de tee 1"x 1" UND Suministro e instalación de tee 1"x 1" UND Suministro e instalación de tee 1/2"x 1/2" UND Suministro e instalación de tee 1/2"x 1/2" UND Suministro e instalación de codo 1 1/2"x 90 UND Suministro e instalación de codo 1" x 90 UND Suministro e instalación de codo 3/4"x 90 UND Suministro e instalación de codo 1/2"x 90 UND Suministro e instalación de válvula de globo de 1" UND Suministro e instalación de válvula de globo de 3/4" UND Suministro e instalación de válvula de globo de 1/2" UND	Suministro e instalación buje soldado de 1 1/2" x 1" Suministro e instalación buje soldado de 1"x 3/4" Suministro e instalación de tee 1 1/2"x 1 1/2" UND 2.00 Suministro e instalación de tee 1"x 1" UND 7.00 Suministro e instalación de tee 1"x 1" UND 7.00 Suministro e instalación de tee 1/x 1" UND 29.00 Suministro e instalación de tee 1/2"x 1/2" UND 30.00 Suministro e instalación de tee 1/2"x 1/2" UND 30.00 Suministro e instalación de codo 1 1/2"x 90 UND 2.00 Suministro e instalación de codo 3/4"x 90 UND 9.00 Suministro e instalación de codo 1/2"x 90 UND 15.00 Suministro e instalación de codo 1/2"x 90 UND 15.00 Suministro e instalación de válvula de globo de 1" UND 1.00 Suministro e instalación de válvula de globo de 3/4" UND 9.00 Suministro e instalación de válvula de globo de 1/2" UND 11.00	Suministro e instalación buje soldado de 1 1/2" x 1" Suministro e instalación buje soldado de 1 "x 3/4" Suministro e instalación de tee 1 1/2" x 1 1/2" UND 2.00 \$ Suministro e instalación de tee 1 1/2" x 1 1/2" UND 7.00 \$ Suministro e instalación de tee 1 "x 1" UND 7.00 \$ Suministro e instalación de tee 1 1/2" x 1/2" UND 29.00 \$ Suministro e instalación de tee 1/2" x 1/2" UND 30.00 \$ Suministro e instalación de codo 1 1/2" x 90 UND 2.00 \$ Suministro e instalación de codo 1 1/2" x 90 UND 9.00 \$ Suministro e instalación de codo 3/4" x 90 UND 15.00 \$ Suministro e instalación de codo 3/4" x 90 UND 30.00 \$ Suministro e instalación de codo 1/2" x 90 UND 30.00 \$ Suministro e instalación de codo 1/2" x 90 UND 30.00 \$ Suministro e instalación de válvula de globo de 1" UND 9.00 \$ Suministro e instalación de válvula de globo de 3/4" UND 9.00 \$ Suministro e instalación de válvula de globo de 1/2" UND 9.00 \$	Suministro e instalación buje soldado de 1 1/2" x 1" UND 1.00 \$ 11,901 Suministro e instalación buje soldado de 1"x 3/4" UND 5.00 \$ 1,941 Suministro e instalación de tee 1 1/2"x 1 1/2" UND 2.00 \$ 7,911 Suministro e instalación de tee 1"x" UND 7.00 \$ 3,517 Suministro e instalación de tee 3/4"x 3/4" UND 29.00 \$ 2,343 Suministro e instalación de tee 1/2"x 1/2" UND 30.00 \$ 1,818 Suministro e instalación de codo 1 1/2"x 90 UND 2.00 \$ 3,961 Suministro e instalación de codo 3/4"x 90 UND 9.00 \$ 2,215 Suministro e instalación de codo 3/4"x 90 UND 15.00 \$ 1,396 Suministro e instalación de codo 1/2"x 90 UND 30.00 \$ 1,103 Suministro e instalación de válvula de globo de 1" UND 39,543 Suministro e instalación de válvula de globo de 3/4" UND 9,00 \$ 33,061 Suministro e instalación de válvula de globo de 1/2" UND 11.00 \$ 28,121	Suministro e instalación buje soldado de 1 1/2" x 1" UND 1.00 \$ 11,901 \$ Suministro e instalación buje soldado de 1"x 3/4" UND 5.00 \$ 1,941 \$ Suministro e instalación de tee 1 1/2" x 1 1/2" UND 2.00 \$ 7,911 \$ Suministro e instalación de tee 1"x 1" UND 7.00 \$ 3,517 \$ Suministro e instalación de tee 3/4"x 3/4" UND 29.00 \$ 2,343 \$ Suministro e instalación de tee 1/2"x 1/2" UND 30.00 \$ 1,818 \$ Suministro e instalación de codo 1 1/2"x 90 UND 2.00 \$ 3,961 \$ Suministro e instalación de codo 1"x 90 UND 9.00 \$ 2,215 \$ Suministro e instalación de codo 3/4" y 90 UND 15.00 \$ 1,396 \$ Suministro e instalación de válvula de globo de 1" UND 30.00 \$ 1,103 \$ Suministro e instalación de válvula de globo de 3/4" UND 9.00 \$ 33,061 \$ Suministro e instalación de válvula de globo de 1/2" UND 11.00 \$ 38,543 \$

Tabla 5 - Resumen de Presupuesto con ITEMS

A continuación, se muestra el cronograma de ejecución de la obra con el cual se establecieron los tiempos adecuados para desarrollar cada uno de los ITEMS anteriormente mencionados (*Ver Tabla 6 y 7*), con un plazo de ejecución de 10 meses. El cronograma es una fase fundamental en los proyectos de construcción, ya que contribuye a regirse bajo tiempos estipulados para lograr cumplir la construcción de la obra a cabalidad.




Tabla 6 - Cronograma de Construcción

5	MUNICIPIO TOTORO DEPARTAMENTO DEL CAUCA REPUBLICA DE COLOMBIA													ORO	VOGRAMADE EJEC	JOION														superori.	·
ACTIVIDADES	VALOR SEMANA 1-		SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA (S	SEMANA14	SEMANA 15	STMANA 16	SDRANA 17	SCMANA 18	SCHANA 19	SEMANA 20	SEMANA21	SCMANA22	SEMANA.33	SENANA 34	SEMANA SE	STMANA 28	SEMANA 27	SISMANA 28	MANAN	SEMANA 30	1EAMASS	SIDMANA 12	SENARA 35	SEMANA'S	SEMANA 36	SEMANA 36		
r																											-	1	<u> </u>	-	
PRELIVINARES GEMERALES	S 104,417,888	\$ 15,980,000	\$ 86,130,910	\$ 5,320,869	9		2	2 3							- 3	- 8	- 8		- 3	- 3	- 2			3	8	Š.	-			1	
OBRAS COMUNES	5 360,175,676		0		3	2	2	2 2				8 8			- 0	- 8	- 0		- 8	- 7	- 2	\$ 50,870,861	1 40,653,213		0	C.	-			1	
RECONFORMÁCIÓN DE TERRENO	5 5,60,00		2	2	2 2		5								- 9	- 3			- 3	30	- 3		0	\$ 1,491,693	1,49(,80	\$ 0,494,00	0 1,491,000			}	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ 66,247,540				k		\$ 2,457,377									- 9	\$ 4,914,754	1 4,914,754	\$ 9,009,500	\$ 9,009,500	\$ 1474300		2	2	8	8	-	+		-	
PRELIMINARES OBRAS HERĀULICAS	S ROGERE		1		\$ 163,641	8 165,041								-	- 3				- 6				0	2	0	Ĉ				-	
INSTALACIONES SANITARIAS	8 385,446,597					\$ 7,397,315	\$ 7,397,310	\$ 21,891,800	\$ 29,109,239	1 40,760,659	1 14,594,020	1 21,891,900							- 8	- 8	- 8		3	8	8	8	-			4	
INSTALACIONES HORÂULICAS	8 17 AMES62					\$ 00,00	1 179,400	1 179,431					\$ 6,155,967	\$ 0,155,997	1 2,850,254				- 3	- 8	- 3		Š	ŝ	ě	ŝ	-			4	
PRELIMINARES GENERALES	S 10,800,581						i i													- 9					Š.	ŝ			_	-	
COMPEDER - COCINA	5 2,824,862		5	\$ 2,020,482			8				1								- 1	- 2	- 2		\$	3	Š	8			=	4	
PRESSCOLAR - ADMINISTRACIÓN	5 1,876,547			\$ 1,874,547			į.													- 8			3	Ž.	Š.	Ž,			=	1	
AULAG- SARCS	6 8,942,700			\$ 3,090,250			-								- 8	- 8				- 4			Ž	Ž.	Ž.	Ž.				4	
AULAG- AULA TIM	S 2,812,901			\$ 2,512,282															- 1						2				=	1	
MOVIMIENTO DE TIERRA	\$ 15,006,100																								8	8				1	
COMEDOR - COCINA	3 2,256,481				\$ 583,621					\$ 645,401	\$ 545,421												3	8	8	8				1	
PRESSCOLAR - ADMINISTRACIÓN	5 4,915,048				\$ 675,512		1			\$ 1,010,000	\$ 1,313,390				- 8					- 3					Ž.	Š				1	
AULAS - DARCO	5 427586				\$ 1,217,670		1	1		\$ 1,000,505	\$ 1,000,505				- 8	- 8			- 8	- 6	- 9		Š.	3	Š	8				1	
AULAS - AULA TIM	5 4,450,970		2	2	1 (11474)		5	5 2	5 2	\$ 1,072,117	8 1,872,117				9	- 0	- 0	-		- 5	- 9		0	0	8	Ø	-			1	
CIMENTACIÓN	5 46,677,633			2			5												- 3				2	2	8	8	+	+		1	
COMEDOR - COCINA	S 10,240,529		8			\$ 1,536,078	\$ 3,072,157	\$ 2,500,131	\$ 2,040,105	\$ 1,004,050					- 1		- 3								8		+0-	+		-	
PRESSCOLAR - ASMINISTRACIÓN	3 12,343,813					\$ 1,000,402	1 3,672,645	\$ 1,000,704	1 2,448,563	\$ 1,224,262										9						8	+	\vdash		-	
AULAS - BAÑOS	3 167606	8				\$ 2,126,194	\$ 4,252,300	1 1541.007	1 2,854,925	1 1,417,403					3				- 3	3			0	8	8	0	8			-	
AULAG - AULA TIM	3 12.219.859					\$ 1,000,049	\$ 3,005,000	\$ 2,004,915	\$ 3,400,902	\$ 1,201,966				- 1	3			-	3		- 3				8	2				-	
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	5 92,207,428								Olivinos de la Compania del Compania del Compania de la Compania d	gir - William						- 8			- 8	- 8	- 8		3	8	Š	8	-			1	
COMEDOR - DOCINA	5 20,271,296						ž.				1 1011584	\$ 2,003,139	\$ 1,418,190	1 4,040,257	\$ 2,802,300	\$ 4,546,257	\$ 2,023,129	1 1,000,016	- 1	- 3	1 1211594	8	0	8	8	0.				1	
PRESSICOLAS - ADMINISTRACIÓN	S 31,611,439						2					Section 2		8.76	Section 1	\$ 4,322,388	O STORY		- 3	-	1 1.000.572	i i	2	3	3	9				1	
AULAG - SARCIS	5 26,207,886										St. Value	S 42 11 18	100 100	a commen	Carried States	5 5341,477	Day State W	C-01004	3	- 3	1 1210.309	<u>/4</u>			\$	-				1	
AULAG-AULA TIM	3 34.152317															\$ 4,631,463		-	3	- 3	\$ 1,207,000	(A)			2		_	=	=	1	
			9								1,007,000	T. 2810/8	- 1,001,012	- 1,401,403	. A.M. 104	- Epon, #60	- amiciae	4, 4,114,139	- 3		1,007,000			Š	ğ.	Š				1	
ACERO DE REPUERZO	\$ 66,815,600 3 64,000,600																		- 8					Š.	Š	Š				1	
COMEDOR - COCINA	S SCHOOL							1			\$ 1,414,537				-	10	10	- 0	- 8		- 8		ŝ	ŝ	Š	8				1	
PREESCOLAR - ADMINISTRACIÓN	5 17,095,566		0								\$ 1,719,214									- 2	- 2		S	-		8	1		=	1	
AULAG - DARCO.	5 18,901,514		1				\$ 860,170	8 996,170	\$ 990,170 \$ 877,500	\$ 996,176	\$ 1,992,351	1 (980,501	1,960,001	1,992,351	\$ 1,860,001	8 1,960,351	\$ 1,992,551	1 1,992,351	- 3		- 3			1	Ž.	8	-	+	-	+	

Ilustración 9 - Cronograma de Construcción, parte 1.

12 MAMPOS TERIA 8 PLANESIA				
COMEDON - COCINA S SEASONS	8 5757.03 8 6100360 8 1,000.000 8 1,000.000 8 1,000.000 8 1,000.000			+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
PRECISCOLAR - ADMINISTRACIÓN I INCREMENT	\$ 4,56277 \$ 4,661,570 \$ 2,746,550 \$ 1,627.60 \$ 1,627.60 \$ 1,625.60			
AULAG-DAÑOS S SUICEME	8 775360 8 02020H 8 376736 8 346566			
AULAS - AULA TIM 3 SERDESON	\$ 400.00 \$ 420.00 \$ 1.00 \$ 1.00 \$ 5 1.0			9
SEACABADOS S PLUTCHIS				1 0
COMEDOS - COCINA II ISLANGUAN	\$ 2,046.00 \$ 1,009.00 \$ 3,000.00 \$	4 1/75/200 5 1	1,175,000 S 3,000,007 S 5,557,00	3
		C 20 19	Company of the Compan	
PRESSCOLAR - ADMINISTRACIÓN II SAJEZANI	8 2344/0 8 2344/0 8 14274		1,719,201 S 2,149,101 S 3,006,74	S/I
AUSAG SAROS S SERILINE	1 2,60,279 1 1,865,00	8 2,274,523 S 2	2,374,623 \$ 2,840,279 \$ 3,900,56	at l
AULAS-AULATIN S SERVING	1 246.00 1 246.00 1 1.002.00	S 1,950,744 S 1,	1.850,744 \$ 2,440,450 \$ 3,427,00	201
15 PISOS Y ENCHAPES 8 HLM4477				4
COMEDICE - COCINA S SEASON SE	\$ 500.00	8 0,501,121 8 0,		
PRESSCOLAR - ADMINISTRACIÓN S SARRIZANI	1 7.00M	8 5,500,172 A 5,	512,172	1 1
AULAG - DARGOD S DAJER, DRI	1 (42874)	5 4,040,250 3 4,0	343,230	
AUGAG-AUGATIN S JASIELING	\$ 11,000,500	\$ 6,030,900 \$ 6,	(802,793	_
15 CUBERTA II SELILIANI				
COMEDON - COCINA S SERVICES	\$ 147,000 \$ 140,000 \$ 140,000 \$ 140,000 \$ 140,000 \$ 5 000,000	Company of the Company		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
PREESCOLAR - ADMINISTRACIÓN 3 SUBSEANS	1 t/1936 t t/1936 t t/1936 t t/1936 t t/1936 t	\$ 5,465.500 \$ 3,640.500		
AULAS - DAÑOS S WILLIAM DE	\$ 75679 \$ 20120 \$ 20120 \$ 12020 \$ 12020	S 9,213,423 S 1,642,665		
AULAG - AULA TIM S MILISLINA	\$ 35545M \$ 30,007377 \$ 30,007377 \$ 30,007377 \$ 3,007377	S 8,515,511 S 1,700,102		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 ESTRUCTURA METÁLICA S BLANCZES				
COMFDOR - COCINA S SLEET, DRIFT	\$ 146794 \$ 546600 \$ 546600	-+-		
PRESSCOLAR - ADMINISTRACION S SLANGUS	1 3,05(40)		\$ 4730,064	
AULAG-DAÑOS S SLAUCANI	3 170560	\$ 6,703,660		
AULAS - AULA TIM 3 SEARCISED	1 13070	\$ 7,242,770		+ + +
12 CARPINITINA METÁLICA S 118.696,216				
TO CONTROL METALLICA S TELEMENTE				+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
COMEDOR - COCINA S SILENCTON		3 15	5.132,360 \$ 15.130,360	T
PREESCOLAR - ADMINISTRACIÓN 8 (M.7112.711)			C250.000 N 14.250.000	
PRESECUOI ADMINISTRATOR S SCHOOL			and a support	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
AULAG - SAROS S BILISLINE		4 15	5,125,834 \$ 15,125,834	
			6731348 S 14731348	
AULAG - AULA TIM 9 INANLAM			3	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
19 DERAS EXTERIORES S 25,496,540				
COMEDOR - COCINA S 5,440,544			\$ 2,721,2	207 \$ 2,721,267
PRESSCOLAR - ADMINISTRACION S 6,176,549			\$ 3,000 (075 \$ 3,069,075
AULAS DAÑOS S AJELDER				004 \$ 4,041,024
NUMBER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			- 8	
AULAG - AULA TIM S K.NIGALY			\$ 4,200,40	400 S 4,203,409
20 LIMPIEZA GEMERAL S 18.MELETI				
COMEDOR - COCINA S S, SUGATS				\$ 1,502,671
PREEDCOLAR - ADMINISTRACIÓN S 3,564,311				\$ 2,564,500
				\$ 3,454,700
				S. Contraction of
AULAG - AULA TIM S SURLOWS				3 3,142,040
COSTO DISECTO \$ 1.445.07.555				
COSTO TOTAL \$ 2 193,161,000				
Vir ejecutado programado Vir acomulado programado	54000 1 (2000) 1 (200	\$ 85,710,977 \$ 90,360,667 \$ 90, \$ 1,127,693,664 \$ 1,217,674,192 \$ 1,315	.542.003 S 76.990.601 S 30,201,77	785 \$ 14,754,774 \$ 10,683,622 room 6 959 \$ 1,407,343,733 \$ 1,449,627,566
All 22%				
VV scumulado programado AUI COSTOS RETIE \$ 6,140,440	5 10 200 8 2 2000 8 2 7 44250 5 30 7523 5 444600 8 5 50750 6 5 507	[전 - 기업 전 전 전 - 1 전 전 전 1 전 - 1 전 1	2000년에 제 - 전 하면하면 12 - 2000년()	맛집 [2] - 프라이어(아이) [4] - "이 아이아(아이) [2] (1)
COSTOS RETIE \$ 6,140,440 INTERVENTORIA 9%	1 (0.10)26 1 (0.10)26	\$ 10,182,464 \$ 10,737,223 \$ 11,	350.429 S 9,546.460 S 3,626,57	577 S 1,750,491 S 1,269,256 Warner
Vr acianulado programado interventoria	18650 \$ 100000 \$ 130000 \$ 130000 \$ 130000 \$ 1450000 \$ 14	S 123,946,227 S 144,003,450 S 150.	1023,050 S 105,190,372 S 109,005,9	AH 5 170,750,435 5 172,005,674
Viriacizmájado programado interventrate Medillanio 8 9 100,596,591 COSTO TOTAL SEMANAL ACUMULACO COSTOS	30 1444 \$ 123 880 \$ 2 23 880 \$ \$ 5 28 100 \$ \$ 5 5 80 5 \$ \$ 100 5 \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ \$ 100 5 \$ 100	8 123,320,963 8 130,039,704 8 137	7.400,000 \$ 110,774,190 \$ 40,001.9	\$ 103,585,581 mov 825 \$ 21,200,383 \$ 110,987,474
ACUMULADO COSTOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TRIBURE S TRIBUR	\$ 1,000,301,000 \$ 1,750,420,760 \$ 1,890	007/094 \$ 3,000,001,200 \$ 1,050,990,2*	/11 \$ 2,074,190,905 \$ 2,193,191,079
	\$200 \$400 \$200 \$400 \$1200 \$400 \$1200 \$100 \$100 \$100 \$200 \$12	76.2154 MILUTS	MLASTM \$1,50% \$1,5	479 96389 100389

Ilustración 10 - Cronograma de Construcción, parte 2.

Esta es una estructura típica que representa los edificios pertenecientes a la Institución Educativa pueblo Totoroez *(Ver Ilustración 10).*




Ilustración 11 - Estructura típica de los edificios de la Institución

El pasante, con la finalidad de tener una mejor organización al momento de realizar el presupuesto, decidió dividir toda la institución educativa en cuatro edificios: comedor – cocina (*Ver ilustración 12*), preescolar – administración (*Ver ilustración 13*), aulas escolares – baterías sanitarias (*Ver ilustración 14*) y aulas escolares – aula TIM (*Ver Ilustración 15*).

Ilustración 12 - Edificio comedor - cocina.




Ilustración 13 - Edificio preescolar - administración





Ilustración 14 - Edificio Aulas escolares – baterías sanitarías.

Ilustración 15 - Edificio Aulas escolares – aula TIM.



Una vez detallados los edificios presentes en la institución, se procede a identificar los Ítems necesarios para la construcción de cada uno de ellos, estos son:

- Presupuesto obras exteriores
- Presupuesto instalaciones eléctricas e hidrosanitarias
- Presupuesto comedor cocina
- Presupuesto preescolar administración
- Presupuesto aulas escolares baterías sanitarias
- Presupuesto aulas escolares aula TIM

Cada uno de los ITEMS, anteriormente mencionados son visible en la *ilustración* **16**.




Ilustración 16 - Títulos de hojas - ITEMS para cada edificio

Después de haber hecho la lista de ITEMS de cada edificio, se procede a calcular las cantidades de cada ítem con la unidad de medida ya establecida (*Ver ilustración 17*), denominadas:

- CANT. Obras exteriores.
- CANT. Eléctrico e hidrosanitarias.
- CANT. Comedor cocina.
- CANT. Preescolar Admin.
- CANT. Aulas baños.
- CANT. Aulas Aula TIM.




Ilustración 17 - Títulos de hoja - Cantidades por edificio.

Posteriormente al cálculo de las cantidades, el pasante elaboró el Analisis de Precios Unitarios (APU) para cada actividad de cada edificio *(Ver ilustración 18)*, se denominaron así:

- APU Obras exteriores.
- APU Electrico e hidrosanitario.
- APU Comedor cocina.
- APU Preescolar Admin.
- APU Aulas baños.
- APU Aulas Aula TIM.




Ilustración 18 - Títulos de hoja - APU por edificio.

Para facilitar los calculos de APU para cada edificio y los APU básicos, se anexa una nueva hoja llamada "Materiales", la cual como su nombre indica enlaza los materiales, su medida y su precio por medida a los diferentes APU's (Ver ilustración 19).




Ilustración 19 – Materiales

A continuación, se muestran los APU's básicos:

- Concreto simple F'C = 21 Mpa Ver Tabla 7
- Concreto simple F'C = 17,5 Mpa Ver Tabla 7
- Concreto simple F'C = 28 Mpa Ver Tabla 8
- Mortero 1:3 Ver Tabla 8
- Formaleta tipo 1 (Zapata) Ver Tabla 8
- Formaleta tipo 2 (Viga de cimentación) Ver Tabla 9
- Formaleta tipo 3 (Columna) Ver Tabla 9
- Formaleta tipo 4 (Viga Aérea) Ver Tabla 9

ITEM: CONCRETO SIMPLE F'C= 21 Mpa UNIDAD:

Descripción	Unidad		Precio-Unit	Cantidad		Valor-Unit		
Cemento Gris	KG	\$	510.00	350	\$	178,500.00	ė.	
Arena	M3	\$	70,000.00	0.56	\$	39,200.00		
Grava Triturada	M3	\$	100,000.00	0.84	\$	84,000.00		
gasolina corriente	GLN	\$	9,500.00	0.1	\$	950.00	è.	
Agua	LT	\$	30.00	170	\$	5,100.00	ž.	
						Sub.Total		307,750.00
						Sub. Total	4	307,730.00
						Sub-Total	7	307,730.00
III HERRAMIENTA Y EQUIPO							7	307,730.00
III HERRAMIENTA Y EQUIPO Descripción	Tipo	Tar	ifa/Dia	Rend.	Val		7	307,730.00
No. of the second secon	Tipo	Tar	ifa/Dia 70,000.00	Rend. 0.06	Val	Sub-Total		307,730.00
Descripción	Tipo			100000000000000000000000000000000000000	4	Sub-Total or-Unit	\$	
Descripción	Tipo			100000000000000000000000000000000000000	4	Sub-Total or-Unit 4,200.00	\$	
Descripción	Tipo		70,000.00	100000000000000000000000000000000000000	\$	Sub-Total or-Unit 4,200.00	\$	4,200.00 311,950.00

ITEM: CONCRETO SIMPLE F'C= 17,5 Mpa UNIDAD:

Descripción	Unidad		Precio-Unit	Cantidad		Valor-Unit	ľ.	
Cemento Gris	KG	\$	510.00	300	\$	153,000.00	ì	
Arena	M3	\$	70,000.00	0.74	\$	51,800.00	i.	
Grava Triturada	M3	\$	100,000.00	0.74	\$	74,000.00	5	
gasolina corriente	GLN	\$	9,500.00	0.1	\$	950.00	2	
Agua	LT	\$	30.00	160	\$	4,800.00		
						Sub.Total	5	201 550 00
							3	264,550.00
III HERRAMIENTA Y EQUIPO	1 *	w	of the	Bd	luci	Sub-Total	3	284,350.00
Descripción	Tipo	Tar	ifa/Dia	Rend.	-	Sub-Total or-Unit	3	284,330.00
III HERRAMIENTA Y EQUIPO Descripción Mezcladora (1 saco)	Tipo	Tar	ifa/Dia 60,000.00	Rend. 0.05	Val	Sub-Total	,	284,550.00
Descripción	Tipo	Tar \$	1100	0. 1000 0.	-	Sub-Total or-Unit		284,330.00
Descripción Mezciadora (1 saco)	Tipo	Tar \$	1100	0. 1000 0.	-	Sub-Total or-Unit	\$	
Descripción Mezciadora (1 saco)	Tipo	Tar \$	60,000.00	0. 1000 0.	\$	Sub-Total or-Unit 3,000.00	\$	3,000.00

Tabla 7 - Concreto Simple, F'C = 21 Mpa y F'C =17,5 Mpa

ITEM: CONCRETO SIMPLE F'C= 28 Mpa

UNIDAD: M3

I MATERIALES EN LA OBRA

Descripción	Unidad		Precio-Unit	Cantidad	1	Valor-Unit		
Cemento Gris	KG	\$	510.00	420	\$	214,200.00		
Arena	M3	\$	70,000.00	0.67	\$	46,900.00	1	
Grava Triturada	M3	\$	110,000.00	0.67	\$	73,700.00	1	
gasolina corriente	GLN	\$	9,500.00	0.1	\$	950.00		
Agua	LT	\$	30.00	200	\$	6,000.00		
Andrew An	***************************************		11000000			Sub.Total	\$	341,750.00
III HERRAMIENTA Y EQUIPO								25 9
Descripción	Tipo	Tari	fa/Día	Rend.	Val	or-Unit		8
Mezcladora (1 saco)		5	60,000.00	0.06	5	3,600.00		
n:	152 3			9	75	Sub-Total	\$	3,600.00
				osto Direct	0		\$	345,350.00
			P	recio Unita	rio		\$	345,350.00

ITEM: MORTERO 1:3

UNIDAD: M3

I MATERIALES EN LA OBRA

Descripción	Unidad		Precio-Unit	Cantidad	200.0	Valor-Unit		
Cemento Gris	KG	\$	510.00	450	\$	229,500.00		
Arena	M3	5	70,000.00	1.08	\$	75,600.00		
Agua	LT	5	30.00	250	5	7,500.00		
	V.0 - 10. 1 2					Sub.Total	\$	312,600.00
II MANO DE OBRA						120202210020		
						Sub-Total		
III HERRAMIENTA Y EQUIPO	XX (14 5.05	cores v	S 10 2	20 - V	C-0122 6		
Descripción	Tipo	Tarif	fa/Día	Rend.	Valo	or-Unit		
					Š.			
<u> </u>					S	Sub-Total	s	- 14
						Sub-Total	3	-
			Ċ	osto Direct	0		\$	312,600.00
			P	recio Unita	rio		5	312,600,00

ITEM: FORMALETA TIPO 1 (ZAPATA)

UNIDAD: M2

I MATERIALES EN LA OBRA

Descripción	Unidad	1	Precio-Unit	Cantidad		Valor-Unit		
Cuartón 2"x 4"x 2.8m	UND	\$	4,000.00	1.5	\$	6,000.00		
Puntilla 2.1/2 104 und/lb	LBS	\$	2,800.00	0.05	\$	140.00	1	
Tabla 1x23x2,70m	UND	\$	10,000.00	1.1	\$	11,000.00	1	
Alambre amarre	KG	\$	3,500.00	0.5	\$	1,750.00	1	
Desperdicio (5%)	100	00111	20		\$	857.00		
	ÅØ Ø		\$1		3	Sub.Total	\$	19,747.00
			C	osto Direct	0		\$	19,747.00
				ecio Unitar	-			19,747.00

Tabla 8 - Concreto simple F'C = 28 Mpa, Mortero 1:3, Formaleta tipo 1(Zapata)

ITEM: FORMALETA TIPO 2 (VIGA DE CIMENTACIÓN)

UNIDAD: M2

I MATERIALES EN LA OBRA

Descripción	Unidad		Precio-Unit	Cantidad		Valor-Unit	6	
Bastidor 2"x2"x 2,8m	UND	\$	3,500.00	0.6	\$	2,100.00		
Puntilla 2.1/2 104 und/lb	LBS	\$	2,800.00	0.3	\$	840.00	1	
Tabla 1x23x2,70m	UND	\$	10,000.00	1	\$	10,000.00		
Alambre amarre	KG	\$	3,500.00	1	\$	3,500.00	ľ	
Desperdicio (5%)	9	-			\$	647.00		
	300	33		te s		Sub.Total	\$	17,087.00
			C	osto Direct	0		\$	17,087.00
			Pr	recio Unitar	io		\$	17,087.00

ITEM: FORMALETA TIPO 3 (COLUMNA)

UNIDAD:

I MATERIALES EN LA OBRA

Descripción	Unidad	1	Precio-Unit	Cantidad		Valor-Unit		
Bastidor 2"x2"x 2,8m	UND	\$	3,500.00	2	\$	7,000.00	B	
Puntilla 2.1/2 104 und/lb	LBS	\$	2,800.00	0.4	\$	1,120.00		
Tabla 1x23x2,70m	UND	\$	10,000.00	1.3	\$	13,000.00		
Alambre #14 para templetes	KG	\$	3,500.00	0.05	\$	175.00	į.	
Varillas Roscadas, Incluye tuercas y arandelas	UND	\$	1,000.00	4	\$	4,000.00		
Desperdicio (5%)		Ü	000000000000000000000000000000000000000		\$	1,264.75	1	
III HERRAMIENTA Y EQUIPO						Sub.Total	\$	26,559.75
Descripción	Tipo	Tari	fa/Día	Rend.	Val	or-Unit		
Taco Metalico	77 ISANTA	e	2 400 00	0.4		960.00	1	
I aco ivietalico		3	2,400.00	0.4	3	960.00		
Taco Metalico	100	2	2,400.00	0,4	>	Sub-Total	\$	960.00
raco Metalico		3		osto Direct	0	27.00	\$	960.00 27,519.75

ITEM: FORMALETA TIPO 4 (VIGA AEREA)

UNIDAD:

I MATERIALES EN LA OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit	Cantidad		Valor-Unit		
Bastidor 2"x2"x 2,8m	UND	\$ 3,500.00	1	\$	3,500	8	
Puntilia 2.1/2 104 und/lb	LBS	\$ 2,800.00	0.4	\$	1,120	i.	
Tabla 1x23x2,70m	UND	\$ 10,000.00	2.4	\$	24,000		
Desperdicio (5%)	2		S. 0.	\$	1,431	2	
	48	8	\$P 2		Sub.Total	5	30,051.00
III HERRAMIENTA V EQUIDO					55172077576	-	
	Tipo	Tarifa/Día	Rend.	Vale	or-Unit		
Descripción	Tipo	Tarifa/Día \$ 4,800.00	Rend. 0.8	Vale	SERVICE S		
III HERRAMIENTA Y EQUIPO Descripción Taco Metalico	Tipo	CONTRACTOR	2000	Vale \$	or-Unit	\$	3,840.00
Descripción	Tipo	\$ 4,800.00	2000	\$	or-Unit 3,840.00	\$	

Tabla 9 - Formaletas Tipo 2 (Viga de cimentación), Tipo 3 (Columna), Tipo 4 (Viga Aérea)

En la tabla siguiente *(Ver tabla 10)*, se identifican los jornales básicos, sueldos y el análisis de prestaciones sociales que se deberá efectuar en el momento en que se ejecute la obra para con los empleados de esta.

SALARIO MINIMO MENSUAL VIGENTE AÑO 2018= JORNAL MINIMO = 781,242 26,041.40

24.6

LISTA DE JORNALES, SUELDOS Y ANALISIS DE PRESTACIONES SOCIALES.

A.-JORNALES BASICOS Y SUELDOS

DESCRIPCION	VALOR JORN	VALOR SALARIO(30 DIAS	
OBRERO (AYUDANTE)	26041	\$ 781230	
OFICIAL 1	40241.98	\$ 1207259.4	
OFICIAL 2	31769.99	\$ 953099.7	
MAESTRO	58244.98	\$ 1747349.4	
OPERADOR 1 (Volqueta, carrotanque)	50831.98	\$ 1524959.4	
TOPOGRAFO	58244.98	\$ 1747349.4	
MAESTRO ELECTRICO	190619.93	\$ 5718597.9	
OFICIAL ELECTRICO	74129.97	\$ 2223899.1	
MAESTRO EEBANISTA	127079.95	\$ 3812398.5	
MAESTRO SOLDADOR	127079.95	\$ 3812398.5	
OFICIAL DE METALISTERÍA	63539.98	\$ 1906199.4	

B.- ANALISIS DE PRESTACIONES SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES	DIAS	96
JORNALES ANUALES	360	100.00%
PRIMA SERVICIOS	30	8.33%
SALUD	30.59	8.50%
VACACIONES	15	4.17%
PENSION	43.19	12.00%
CESANTIAS	.30	8.33%
CAJA DE COMPESACION FAMILIAR	14.4	4.00%
SENA	7.2	2.00%
ICBF	10.8	3.00%
ARL	25.06	6.96%
INT. CESANTIAS	3.6	1.00%
APORTES FONDO CONSTRUCCION (FIC)	3.6	1.00%
DOTACION	34	9.44%
AUXILIO DE TRANSPORTE	40.86	11.35%
TOTAL DIAS PAGADOS=	648	180.00%

Tabla 10 - Lista de jornales, sueldos y análisis de prestaciones sociales.

Para concluir esta actividad, en la siguiente tabla se identifican los valores finales del presupuesto que son necesarios para la construcción de la Institución Educativa del pueblo Totoroez, Sede Betania – Municipio de Totoró - Cauca *(Ver tabla 11),* posteriormente el presupuesto se hace firmar por la Ingeniera Jenny Claros, quien es la ingeniera a cargo del proyecto.

E402	MUNICIPIO DE TOTORÓ DEPARTAMENTO DEL CAUCA	Documento: Fecha:		ESUPUESTO posto 2019
		Elaboró:	63	RA CLAROS RODRIGUEZ
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Revisó:		BLO HURTADO A.
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN INFF	RAESTRUCTURA EDUCATIVA I. E. PUEBLO DE PRESU		A, MUNICIPIO DE TOT	ORÓ - CAUCA. RESUMEN
VALOR TOTAL COSTOS DIRE	CTOS - OBRAS EXTERIORES		\$	254,562,33
VALOR TOTAL COSTOS DIRE	CTOS - ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO)	\$	213,008,38
VALOR TOTAL COSTOS DIRE	CTOS - COMEDOR COCINA		\$	231,607,69
VALOR TOTAL COSTOS DIRE	CTOS - PREESCOLAR-ADMINISTRACIO	N	\$	208,322,10
VALOR TOTAL COSTOS DIRE	CTOS AULAS-BAÑOS	dur.	\$	284,885,42
VALOR TOTAL COSTOS AULA	A TIM		\$	255,641,62
VALOR TOTAL COSTOS DIR	RECTOS DE LA INSTITUCIÓN (A)		\$	1,448,027,55
Administración	24%		\$	347,526,61
Utilidad	5%		\$	72,401,37
Imprevistos	3%		\$	43,440,82
VALOR COSTOS INDIRECTO	OS A. U. I. (30%) (B)		s	463,368,81
Certificación RETIE (C)	5%		\$	2,457,37
Certificación RETILAP	6%		\$	2,948,85
COSTOS DE CONEXION OR 1,	.5% 1.5%		s	737.21
COSTOS RETIE (C)	12.5%		\$	6,143,44
D=(A+B+C)			\$	1,917,539,81
INTERVENTORIA	9%		\$	172,025,67
MOBILIARIO COMEDOR CO	CINA		s	36,856,86
MOBILIARIO PREESCOLAR	ADMINISTRACIÓN		\$	18,415,60
MOBILIARIO AULAS BATER			\$	29,340,92
MOBILIARIO AULAS AULA 1	тім		s	18,982,20
MOBILIARIO (F)			\$	103,595,59
VALOR TOTAL DEL P				2.193.161.080

Janny Alexandra Claros Kodinguez
ING. JENNY ALEXANDRA CLAROS RODRIGUEZ

MP: 19202 356750 CC .1061761501

Tabla 11 - Resumen de presupuesto.

*ACTIVIDAD N° 6. DISEÑO DE LOSA DE ENTRE PISO EN METALDECK PARA CASA EN BARRIO PANDIGUANDO.

La actividad encomendada para el pasante, consistió en el diseño de una losa de entrepiso en Metaldeck para una casa en el Barrio Pandiguando; para ello se hizo uso del programa Arquimet 2.0 el cual se usa para estructuras metálicas. Los pasos a tener en cuenta para el desarrollo del diseño fueron:

 Rectificar las unidades de las cargas que se tenían y digitar el número de luces de la losa de entrepiso, que para el caso de este proyecto en Pandiguando es de Kilogramo fuerza, metros (Kgf,m) y tres (3) luces respectivamente.




Ilustración 20 – Paso 1. Unidades de carga y número de luces de la losa de entrepiso.

2. Seleccionar el tipo de diseño Esfuerzo Admisible o Factores de cargas, este último asignado a la Casa en Pandiguando.




Ilustración 21 – Paso 2. Opción factores de carga

3. Se elige la opción de "Estudio de placas con momentos negativos" y se verifica que la opción de modificar el Fy de refuerzo (KSI), se encuentre en 60.00 tal como lo indica la imagen siguiente




Ilustración 22 - Paso 3. Estudios de placas con momentos negativos.

 Posteriormente se accede a digitar la carga viva y la carga muerta a la que estará sometido cada tramo de la losa, con las cargas de la memoria del cálculo del proyecto.




Ilustración 23 - Paso 4. Cargas de la memoria de cálculo




Ilustración 24 - Paso 4. Digitalización de cargas y de longitud de tramos.

5. A continuación, se corre el programa en la parte superior izquierda de la pantalla.




Ilustración 25 - Paso 5. Corrida de programa

6. Finalmente, el programa nos dará las diferentes alternativas para construir la placa, se debe escoger de acuerdo a criterios de facilidad de acceso al material y de economía, Ya que todas las alternativas cumplirán con la totalidad de las normativas.




Ilustración 26 - Resultado de alternativas para escoger la placa y alternativa escogida.

En ese sentido, en la Casa en Pandiguando, utilizamos una losa en Metaldeck MD 2 Calibre: 22, Equivalente a 0.75 milímetros y con un espesor de losa de 12 centímetros. A continuación, se muestran los resultados para el tipo de Metaldeck utilizado (*Ver Ilustración 27*).

REPORTE DE METALDECK

MD 2 Calibre: 22. (0.75 mm) h = 120 mm.

SECCION LONGITUDINAL



	CONFIGURACION										
Luz	Longitud (m)	C. Muerta (Kgf/m²)	C. Viva (Kgf/m²)	P. Propio (Kgf/m²)	C. Total (Kgf/m²)	C. Puntual Muerta P(Kgf/m), x (m), b (m)	C. Puntual Viva P(Kgf/m), x (m), b (m)				
L1	1.00	460.00	180.00	229.46	869.46	****					
L2	1.73	460.00	180.00	229.46	869.46						
L3	1.73	460.00	180.00	229.46	869.46	****	****				

	APOYOS
A1	0.10 m
A2	0.10 m
A3	0.10 m
A4	0.10 m

Carga distribuida máxima en la construcción	100.00 Kgf/m ²
Carga lineal máxima en la construcción	224.26 Kgf/m
Resistencia del concreto	2.10E06 Kgf/m²

MD 2 Calibre: 22. (0.75 mm) h = 120 mm.



As = p x h x b 90 mm² = 0.00075 x 120 mm x 1000 mm

REPORTE DE DISEÑO POR FACTORES DE CARGA

PARAMETRO DE DISEÑO CONSTRUCCION	RESISTENTE	CALCULADO	LUZ No.
Deflexión Cargas Sobre-Impuestas (m)	0.0096	0.0030	2
Momento Positivo (Kgf-m/m)	317.9827	225.7563	2
Momento Negativo (Kgf-m/m)	196.7031	6.6757E-06	1
Cortante (Kgf/m)	2107.1326	284.9792	2

PARAMETRO DE DISEÑO VIDA UTIL	MAXIMO/ULTIMO	CALCULADO	LUZ No.
Deflexión instantanea (m)	0.0048	6.0183E-05	3
Deflexión permanente (m)	0.0096	4.2797E-04	3
Fuerza cortante de adherencia (Kgfm)	1208.9999	675.4949	3
Fuerza cortante sección compuesta (Kgfm)	3695.4993	1177.2050	3
Momento máximo positivo (KgFm/m)	2094.3284	252.5480	3
Momento máximo negativo (Kgf-m/m)	5576.8403	418.8690	2
Longitud máxima sin vibraciones (m)	3.6000	1.7300	2

Solicitaciones y areas de refuerzo para momentos negativos Momentos últimos en Kgf-m por metro de ancho Losa calculada con 1.40 Carga Muerta + 1.70 Carga Viva Areas de acero en m² por metro de ancho

PARÁMETROS BÁSICOS DE DISEÑO Fy acero de refuerzo (KSI) = 60.00 Recubrimiento (cm) = 2.00

Luz 1

Abscisa (m)	0.00	0.08	0.17	0.25	0.33	0.42	0.50	0.58	0.67	0.75	0.83	0.92	1.00
Momentos (-)									-10.00	-50.97	-100.78	-159.41	-226.87
Refuerzo (m²)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80E-04	1.80E-04	1.80E-04	1.80E-04	1.80E-04
19 692													

Luz 2

Abscisa (m)	0.00	0.14	0.29	0.43	0.58	0.72	0.87	1.01	1.15	1.30	1.44	1.59	1.73
Momentos (-)	-226.87	-97.55								-14.18	-122.65	-257.55	-418.87
Refuerzo (m²)	1.80E-04	1.80E-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80E-04	1.80E-04	1.80E-04	1.80E-04

Luz 3

Abscisa (m)	0.00	0.14	0.29	0.43	0.58	0.72	0.87	1.01	1.15	1.30	1.44	1.59	1.73
Momentos (-)	-418.87	-238.65	-84.84										
Refuerzo (m²)	1.80E-04	1.80E-04	1.80E-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ilustración 27 - Diseño de losa en Metaldeck anexo a la memoria de cálculo.

*ACTIVIDAD N° 7. DISEÑO DE CORREAS PARA CASA EN BARRIO PANDIGUANDO

La actividad encomendada para el pasante, consistió en el diseño de las correas de la cubierta para una casa en el Barrio Pandiguando; para ello se hizo uso del programa Arquimet 2.0 el cual se usa para estructuras metálicas. Los pasos a tener en cuenta para el desarrollo del diseño fueron:

1. Verificación las unidades de carga que se tenían y digitar las cargas de cubierta traídas de la memoria de cálculo en el programa Arquimet 2.0




Ilustración 28 - Cargas sobre cubiertas de la memoria de cálculo.




Ilustración 29 - Paso 1. Verificación de unidades y digitalización de cargas sin mayorar.

2. Se digitaron los datos geométricos de la cubierta, separación entre correas, pendiente en grados o en porcentaje, número de luces, arriostramiento en Fracción de L y luz libre en metros.




Ilustración 30 - Paso 2. Datos geométricos de la correa.

 A continuación, se corre el programa en la parte superior izquierda de la pantalla




Ilustración 31 - Paso 3. Corrido de programa.

4. Finalmente, el programa nos dará las alternativas de correas con su respectivo reporte el cual se anexará a la memoria de cálculo.





Ilustración 32 - Paso 4. Resultado de programa Arquimet 2.0


Para el caso de la casa en Pandiguando, se utilizaron unas correas de perfil metálico en C (PHR C) con atiesador de medidas 120 x 60 x 15 (2.00mm) separadas cada 1.70 metros y con arriostramiento cada L/3. A continuación se muestran los resultados anexos en la memoria de cálculo *(ver Ilustración 33)*.

REPORTE DE CORREAS

PHR C con atiesador 120 x 60 x 15 (2.00 mm) con Fy = 35.15 Kgf/mm² cada 1.70 m con arriostramiento cada L/3.

SECCION LONGITUDINAL





REPORTES DE DISEÑO

	REPORTE	FLEXION			
	Apo	yos	Interiores		
Ejes locales	3	2	3	2	
Resistente (Kgf.m)	609.8699	186.6038	556.6802	183.9566	
Calculado (Kgf.m)	1.8506E-04	1.2695E-06	481.4509	6.4222	

	REPORTE CORTANTE	
Ejes locales	2	3
Resistente (Kgf)	4247.9468	3686.8970
Calculado (Kgf)	492.2132	23.7034

	REPORTE DEFLEXION	
Deflexiones máximas	Instantanea	Permanente
Admisible (m)	0.0144	0.0000
Calculado (m)	0.0073	0.0000

		COMB	INACIONES DE CA	RGA	
No	Muerta	Viva	Granizo	Viento compresión	Viento succión
1	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	1.2000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000
3	1.2000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000
4	1.2000	1.6000	0.0000	0.5000	0.0000
5	1.2000	0.0000	1.6000	0.5000	0.0000
6	1.2000	1.6000	0.0000	0.0000	0.5000
7	1.2000	0.0000	1.6000	0.0000	0.5000
8	1.2000	0.5000	0.0000	0.0000	1.0000
9	1.2000	0.0000	0.5000	0.0000	1.0000
10	1.2000	0.5000	0.0000	1.0000	0.0000
11	1.2000	0.0000	0.5000	1.0000	0.0000
12	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
13	0.9000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000

REACCIONES - EJES GLOBALES (Kgf-m)

	APOYO 1	14.51
Combinacion	Rx	Ry
Muerta	-25.5282	202.4340
Viva de Cub.	-14.3185	113,5430
Granizo	0.0000	0.0000
Viento Comp.	-22.6473	130.6516
Viento Succion	22.6473	-130.6516
Comb. 1	-35.7395	283.4076
Comb. 2	-37.7931	299.6923
Comb. 3	-30.6339	242.9208
Comb. 4	-64.8671	489.9154
Comb. 5	-41.9575	308.2466
Comb. 6	-64.8671	489.9154
Comb. 7	-41.9575	308.2466
Comb. 8	-60.4404	430.3439
Comb. 9	-53.2812	373.5724
Comb. 10	-60.4404	430.3439
Comb. 11	-53.2812	373.5724
Comb. 12	-45.6227	312.8422
Comb. 13	-45.6227	312,8422

	APOYO 2	
Combinacion	Rx	Ry
Muerta	-25.5282	202.4340
Viva de Cub.	-14.3185	113.5429
Granizo	0.0000	0.0000
Viento Comp.	-22.6473	130.6516
Viento Succion	22.6473	-130.6516
Comb. 1	-35.7395	283,4076
Comb. 2	-37.7931	299.6922
Comb. 3	-30.6339	242.9208
Comb. 4	-64,8671	489.9152
Comb. 5	-41.9575	308.2466
Comb. 6	-64.8671	489.9152
Comb. 7	-41.9575	308.2466
Comb. 8	-60.4404	430.3438
Comb. 9	-53.2812	373.5724
Comb. 10	-60.4404	430.3438
Comb. 11	-53.2812	373.5724
Comb. 12	-45,6227	312.8422
Comb. 13	-45.6227	312.8422

FUERZAS INTERNAS - EJES LOCALES (Kgf-m)

APOYO 1								
Combinacion	R2	R3	M2	M3				
Muerta	9.4214	203.8197	2.4414E-07	6.1523E-05				
Viva de Cub.	5.2844	114.3202	0.0000	4.7852E-05				
Granizo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
Viento Comp.	0.0000	132.5999	0.0000	6.9336E-05				
Viento Succion	0.0000	132.5999	0.0000	6.9336E-05				
Comb. 1	13.1900	285.3475	3.4180E-07	8.6133E-05				
Comb. 2	13.9479	301.7437	2.9297E-07	9.7754E-05				
Comb. 3	11.3057	244.5836	2.9297E-07	7.3828E-05				
Comb. 4	19.7607	493.7959	2.9297E-07	1.8506E-04				
Comb. 5	11.3057	310.8836	2.9297E-07	1.0850E-04				
Comb. 6	19.7607	493.7959	2.9297E-07	1.8506E-04				
Comb. 7	11.3057	310.8836	2.9297E-07	1.0850E-04				
Comb. 8	13.9479	434.3436	2.9297E-07	1.6709E-04				
Comb. 9	11.3057	377.1835	2.9297E-07	1.4316E-04				
Comb. 10	13.9479	434.3436	2.9297E-07	1.6709E-04				
Comb. 11	11.3057	377,1835	2.9297E-07	1.4316E-04				
Comb. 12	8.4793	316.0376	2.1973E-07	1.2471E-04				
Comb. 13	8.4793	316.0376	2.1973E-07	1.2471E-04				

APOYO 2									
Combinacion	R2	R3	M2	M3					
Muerta	9.4214	203.8196	7.3242E-07	-9.3750E-05					
Viva de Cub.	5.2844	114.3201	2.4414E-07	-1.5625E-08					
Granizo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000					
Viento Comp.	0.0000	132.5999	0.0000	-5.4688E-0					
Viento Succion	0.0000	132.5999	0.0000	-5.4688E-0					
Comb. 1	13.1900	285.3475	1.0254E-06	-1.3125E-0					
Comb. 2	13.9479	301.7436	1.0010E-06	-1.2031E-0					
Comb. 3	11.3057	244.5836	8.7891E-07	-1.1250E-0					
Comb. 4	19.7607	493.7957	1.2695E-06	-1.6484E-0					
Comb. 5	11.3057	310.8835	8.7891E-07	-1.3984E-0					
Comb. 6	19.7607	493.7957	1.2695E-06	-1.6484E-0					
Comb. 7	11.3057	310.8835	8.7891E-07	-1.3984E-0					
Comb. 8	13.9479	434.3435	1.0010E-06	-1.7500E-0					
Comb. 9	11,3057	377.1835	8.7891E-07	-1.6719E-0					
Comb. 10	13.9479	434.3435	1.0010E-06	-1.7500E-0					
Comb. 11	11.3057	377.1835	8.7891E-07	-1.6719E-0					
Comb. 12	8.4793	316.0376	6.5918E-07	-1.3906E-0					
Comb. 13	8.4793	316.0376	6.5918E-07	-1.3906E-0					

Ilustración 33 - Reporte de correas anexo a la memoria del cálculo

*ACTIVIDAD N° 8. RESPUESTA A CURADURÍA REVISIÓN PROYECTO ESTRUCTURAL INTERA

En esta actividad, al pasante se le requirió realizar una respuesta a un manifiesto de observaciones para la cubierta de un proyecto estructural denominado INTERA, el cual consta de una cubierta auto portante en arco, como lo describen las imágenes siguientes.




Ilustración 34 - Planta de vigas de cubierta.




Ilustración 35 - Cubierta Auto portante.

A continuación, se presentan paso a paso las observaciones al diseño estructural generadas por el ingeniero revisor estructural de la Curaduría – Diego Francisco Ricardo Vargas, cada una de las respuestas ejecutadas por el pasante contribuyen a cumplir con los requerimientos solicitados.

Para la primera observación el ingeniero diseñador del proyecto olvidó enviar la memoria de cálculo de la cubierta en arco auto portante y las fichas técnicas de la lámina y del perfil utilizados *(Ver ilustración 36).*

INGENIERO: DIEGO FRANCISCO RICARDO VARGAS REVISOR ESTRUCTURAL CURADURÍA 2 CIUDAD

ASUNTO: Respuesta revisión proyecto estructural INTERA

Cordial saludo.

Atendiendo las inquietudes del revisor del proyecto estructural, me permito realizar las aclaraciones y/o adiciones correspondientes.

OBSERVACIONES AL DISEÑO ESTRUCTURAL:

- No presenta memoria de cálculo. La memoria de cálculo debe contener el análisis y diseño de todos los elementos estructurales y para cada uno de los niveles.
 - (A.1.5.3.1-Memorias estructurales -NSR-10).
 - (Tabla A.1.3-1 -NSR 10)
 - En lo referente a la estructura de cubierta en arco "auto portante", se deberá
 adjuntar la ficha técnica y/o memoria de cálculo que certifique que para las
 condiciones dadas la cubierta es aplicable y las cargas propias para ser
 consideradas en el análisis.

Rta: Se anexa la memoria de cálculo de la cubierta auto portante suministrado por el fabricante así como la ficha técnica de la lámina y perfil de la teja utilizada para la cubierta auto portante/

Ilustración 36 - Observación 1 - Respuesta a curaduría.

Para la observación 2 se pedía el anexo detalles claros del sistema de apoyo y de la conexión a la estructura, detalles que no se anexaron en los planes finales del proyecto, motivo por el cual, el pasante dibujó dichas solicitudes.

2. Revisar y completar. Presentar en planos especificaciones de la estructura "arco auto portante" considerada en el análisis de la estructura. Presentar detalles claros del sistema de apoyo y conexión a la estructura metálica

Rta: Se incluye las especificaciones de la cubierta auto portante y se añade los detalles de conexión tanto de la estructura en arco, como de sus apoyos, tal como lo indica la imagen adjunta (Ilustración 1)

Ilustración 37 - Observación 2 – Respuesta a curaduría.




Ilustración 38 - Observación 2 - detalles de conexión - Respuesta a curaduría.

Para la tercera observación, se solicitaba revisar un texto que no correspondía al elemento en los alzados de los ejes numerales, es como se procede a quitar el enunciado incorrecto.

3. Revisar y ajustar. En los alzados de los ejes numerales se indica un texto en la línea de cubierta que no corresponde.

Rta: El texto nombrado "Columna HEA - 240" sobre la línea de cubierta, no corresponde y ya fue corregido.

Ilustración 39 - Observación 3 - Respuesta a curaduría.

En la observación 4, se solicitaba presentar la identificación estructural, el pasante realiza la entrega en físico del documento requerido, documento que fue diligenciado a mano.

4. No Presentar anexo de la identificación estructural.

Rta: Se anexa el formato "ANEXO DE IDENTIFICACIÓN ESTRUCTURAL – NORMAS NSR-10" de CURADURÍA URBANA No. 2, previamente diligenciado.

Ilustración 40 - Observación 4 - Respuesta a curaduría.

Por último, para la quinta observación se solicitaba añadir una casilla en el plano de cimentación para la firma de aprobación del ingeniero quién realizó el estudio de suelos. Se agregó la casilla con el respectivo nombre del ingeniero.

5. En cumplimiento a lo requerido en el reglamento NSR.10 (H.1.1.2.1), los planos de diseño y construcción que guarden alguna relación del estudio geotécnico deben llevar la aprobación de ingeniero del estudio geotécnico, es decir, todos los planos deben ser firmados.

Rta: Se agrega la casilla para la firma de revisión del ingeniero Héctor Narváez Montealegre, quién facilitó los estudios de suelos para este proyecto.

Ilustración 41 - Observación 5 - Respuesta a curaduría.




Ilustración 42 - Casilla anexa al plano de cimentación.

*ACTIVIDAD N° 9. PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS ESCOLARES EN EL INSTITUTO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTERCULTURAL COMUNITARIO KWESX UMA KIWE, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA FILIPINAS EN CALDONO, CAUCA.

Finalmente, se delegó al Pasante esta actividad con el objetivo de realizar el presupuesto para la construcción de dos aulas. Con la idea de brindar mayor experiencia al pasante, la ingeniera a cargo Jenny Claros determina que el desarrollo de esta actividad lo debía ejecutar directamente el pasante con el ingeniero solicitante de presupuesto, ingeniero Luis Fernando Polanco Flores.

Una vez el pasante se reunió con el ingeniero Luis Fernando Polanco, establecieron que él brindaría al pasante los Ítems necesarios para el desarrollo del presupuesto, y solicito al pasante ajustarse a los valores unitarios de la tabla inicial (*Ver tabla 12*).

FORMULARIO 1: PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESCOLARES EN EL INSTITUTO EDUCATIVO DE FORMACION INTERCULTURAL COMUNITARIO KWESX UMA KIWE, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA FILIPINAS, MUNICIPIO DE CALDONO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

1	PRELIMINARES	UND	CANT	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1.1	Alquiler de campamento	MES	4.00	\$215,060.00	\$860,240
1.2	Localización y replanteo	M2	290.18	\$1,116.00	\$323,841
1.3	Descapote y retiro de capa vegetal	M2	357.84	\$8,656.00	\$3,097,463
1.4	Cerramiento provisional en Iona verde H=2.00m	ML	107.20	\$8,538.00	\$915,274
1.5	Excavación manual de tierra incl. Retiro 20m	M3	60.00	513,452.00	\$807,120
1.6	Relleno compactado con material seleccionado	M3	35.00	\$39,394.00	\$1,378,790
			II.	SUBTOTAL	\$7,382,728
	· ·				
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO				4222.222
2.1	Concreto pobre de 2500 PSI	M3	2.20	\$257,083.00	\$565,583
2.2	Zapata en concreto de 3000 PSI	M3	7.30	\$502,030.00	\$3,664,819
2.3	Viga de cimentación en concreto 3000 PSI 0,30*0,30 m	ML	69.88	\$46,782.00	\$3,269,126
2.4	Columna en concreto de 3000 PSI 0,30*0,30 m	ML	72.00	\$58,116.00	\$4,184,352
2.5	Columneta en concreto 3000 psi de o,10mx0,12m de confinamiento incluye machones	ML	64.00	\$21,812.00	\$1,395,968
2.6	Columneta de confinamiento 0,15x0,20	ML	3.00	\$30,646.00	\$91,938
	Columneta en concreto 3000 psi de	ML	13.84	\$28,285.00	\$391,464
2.7	0,10mx0,20m de confinamiento Viga de amarre en concreto 3000 PSI	ML	73.00	\$56,618.00	\$4,133,114
2.8	0,30*0,30 m	DAT	75.00	530,018.00	34,133,114
2.9	Viga culata en concreto 3000 PSI 0,15*0,20 m	ML.	71.32	\$32,420.00	\$2,312,194
2.10	Viga culata en concreto 3000 PSI 0,10*0,20 m	ML	53.54	\$28,285.00	\$1,514,379
2 11	Viga cinta ventana en concreto de 3000psi de 0,10x0,12 m	ML	23.84	\$16,121.00	\$384,325
2.12	Alfajía en concreto para cubierta	ML	54.24	\$27,670.00	\$1,500,821
2.13	Entrepaños en concreto	ML	14.20	\$30,130,00	5427.846
2.14	Alero losa maciza en concreto	M2	17.72	594,010.00	\$1,665,857
2.14	Losa maciza en concreto en concreto de 3000 PSI e=0.10m	M2	0.90	50.00	\$0
2.15			0.50		1
				SUBTOTAL	\$25,501,78
3	ACEROS		0		
3.1	Aceros de refuerzo estructural	KG	4584.18	53,219.00	\$14,756,475
3.2	Malla electrosoldada	M2	189.00	\$5,521.00	\$1,043,469
	With the Control of Co			SUBTOTAL	\$15,799,94
4	MAMPOSTERIA				
4.1	Muro en ladrillo No. 10 a la vista dos caras	M2	191.00	\$50,505.00	\$9,646,455
4.2	Buitrón en ladrillo No. 10 a la vista dos caras	ML	10.00	\$21,436.00	\$214,360
100		M2	-	\$10,538.00	Treatment of the Con-
4.3	Impermeabilización muros interiores	IVIZ	78.80	SUBTOTAL	\$830,394
5	PISOS				
-	Piso primario en concreto 2500 PSI e= 0,07 m	M2	178.98	\$31,898.00	\$5,709,104
5.1				fine age age	The second second second second
5.1 5.2	Alistado para piso	M2	178.98	\$18,051.00	
5.1	Alistado para piso Piso en cerámica de 30°30 uso institucional Guarda escoba en cerámica	M2 M2 ML	178.98 132.00 77.08	\$37,160.00 \$10,753.00	\$4,905,120 \$828,841

6	CUBIERTA		107.55	*******	********
6.1	Cubierta termoacustica sobre perlin	M2	191.52	\$49,045.00	\$9,393,098
6.2	Cinta solapa de sika	ML	53.54	\$8,861.00	5474,418
6.3	Correa perlin PHR-C 220x80x1.5mm	ML	114.38	\$61,183.00	\$6,998,112
6.4	Correa Perlin PHR-C 120x60x1,5mm	ML	34.44	\$38,398.00	\$1,322,427
6.5	Tensor en ángulo 1x1x1/8"	ML	35.36	\$7,368.00	\$260,532
6.6	Estructura en perlin en cajón PHR-C 120x60x1,5mm	UND	8.00	\$218,539.00	\$1,748,312
6.7	Platina para anclaje de 0,20ko,20 de 3/8"	UND	8.00	\$23,298.00	5186,384
6.8	Canal en lámina galvanizada cal. 20 secc. 60	ML	17.24	\$61,185.00	\$1,054,829
6.9	Escudo para soporte de estructuras	UND	8.00	\$23,298.00	\$186,384
				SUBTOTAL	\$21,624,49
7	CARPINTERIA METALICA				
7.1	Ventanas metálicas en lamina cal. 22 según diseño	MZ	45.22	\$147,267.00	\$6,659,414
7.2	Puerta metálica en lamina cal. 20 según diseño	MZ	6.00	\$126,049.00	5756,294
7.3	Vidrio Claro 4mm	M2	43.20	\$43,076.00	\$1,860,883
7.4	Pintura esmalte ventanas metálicas	M2	45.22	\$4,772.00	5215,790
7.5	Pintura esmalte puertas metálicas	M2	6.00	\$8.257.00	\$49.542
/. ɔ ː	Tilliara callatte paet tas frictalicas	1712	0.00	SUBTOTAL	\$9,541,923
			a	JUDITOTAL	37,342,32
8	INSTALACIONES ELECTRICAS	1			
	Acometida desde TG-N a TAU,	ML	30.00	\$43,910.00	\$1,317,300
8.1	2#6+1#6N+1#8T Cu THHN/THWN - Φ1.1/2° Tablero TB-AU, 1F-2ctos-/sin puerta, incluye				
8.2	breakers 1F	UND	2.00	\$129,435.00	\$258,870
8.3	Salida para luminaria fluorescente de colgar o sobrepuesta	UND	12.00	\$87,647.00	\$1,051,764
8.4	Salida para tomacorriente doble 120V	UND	8.00	\$82,484.00	\$659,872
8.5	Salida interruptor doble	UND	2.00	\$79,877.00	\$159,754
8.6	Luminaria fluorescente de rejilla 2x36w	UND	12.00	\$107,530.00	\$1,290,360
B.7	Aterrizaje con varilla puesta en tierra	UND	2.00	\$278,810.00	\$557,620
	11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.			SUBTOTAL	\$5,295,540
9	OBRAS EXTERIORES				
9.1	Anden en concreto 2500 psi incl. Malla electrosoldada	M2	130.00	\$47,313.00	\$6,150,690
9.2	Sardinel en concreto 2500 psi	ML	96.64	\$46,105.00	\$4,455,587
9.3	Cañuela perimetral aguas lluvias	ML	102.80	\$27,848.00	\$2,862,774
9.4	Rejilla angulo hierro 11/2" x 1/4" y varilla 1/2"	ML	93.44	\$139,550.00	\$13,039,55
9.5	Banca exterior en concreto	ML	22.80	\$30,130.00	\$686,964
9.6	Bajantes aguas Iluvias PVC-5 d=3"	ML	28.00	\$27,164.00	\$760,592
	and Brown of the Control of the Cont		- Contraction	SUBTOTAL	\$27,956,15
10	ASEO Y VARIOS				
0.1	Aseo general	M2	290.18	\$1,183.00	5343,283
0.2	The state of the s	M2	382.00	\$3,710.00	\$1,417,220
0.3	Impermeabilización muros exteriores	M2	197.14	\$10,538.00	\$2,077,461
0.4	Pintura carteras con gris basalto	ML	625.20	\$7,312.00	\$4,571,462
				SUBTOTAL	\$8,409,426
	COSTO DIRECTO			AUX 200	\$143,646,27
	COSTO INDIRECTO		8	AIU 30%	\$43,093,883

LUIS FERNANDO POLANCO FLOREZ C.C NRO.10.527.282 DE POPAYAN

Tabla 12 - ITEMS brindados por el Ingeniero – Ajustado de acuerdo a valores unitarios

Teniendo en cuenta que los ítems necesarios para la construcción de las aulas fueron brindados por el Ingeniero Luis Fernando Polanco, la realización de los APU's fue el primer paso que el pasante desarrolló, vinculando cuidadosamente los materiales utilizados (*Ver ilustración 44*), las prestaciones sociales (*Ver ilustración 45*) y los APU's básicos (*Ver ilustración 46*).




Ilustración 43 - APU's por ítem para las aulas.




Ilustración 44 - Materiales vinculados a los APU's

LISTA DE JORNALES, SUELDOS Y ANALISIS DE PRESTACIONES SOCIALES.

A.-JORNALES BASICOS Y SUELDOS

DESCRIPCION	VALO	R JORNAL	VALOR S	ALARIO(30 DIAS)
OBRERO (AYUDANTE)	\$	26,041	\$	781,230
OFICIAL 1	\$	40,242	\$	1,207,259
OFICIAL 2	\$	31,770	\$	953,100
MAESTRO	\$	58,245	\$	1,747,349
OPERADOR 1 (Volqueta, carrotanque)	\$	50,832	\$	1,524,959
TOPOGRAFO	\$	100,000	\$	3,000,000
CADENERO	\$	50,000	\$	1,500,000
MAESTRO ELECTRICO	\$	190,620	\$	5,718,598
OFICIAL ELECTRICO	\$	74,130	\$	2,223,899
MAESTRO EEBANISTA	\$	127,080	\$	3,812,399
MAESTRO SOLDADOR	\$	127,080	\$	3,812,399
OFICIAL DE METALISTERÍA	\$	63,540	\$	1,906,199

B.- ANALISIS DE PRESTACIONES SOCIALES

PRESTAC	IONES SOCIALES	DÍAS	%
JORNALES ANUALES		360	100.00%
PRIMA SERVICIOS		30	8.33%
SALUD		30.59	8.50%
VACACIONES		15	4.17%
PENSIÓN		43.19	12.00%
CESANTIAS		30	8.33%
CAJA DE COMPESACIÓN FAMILIAR		14.4	4.00%
SENA		7.2	2.00%
ICBF		10.8	3.00%
ARL		25.06	6.96%
INT. CESANTIAS	- Ma-	3.6	1.00%
APORTES FONDO CONSTRUCCION (FI	C)	3.6	1.00%
DOTACIÓN	. N	34	9.44%
AUXILIO DE TRANSPORTE		40.86	11.35%
270)	TOTAL DÍAS PAGADOS=	648	180.00%
			0.00%

Ilustración 45 - Prestaciones sociales vinculadas a los APU's




Ilustración 46 - APU's básicos vinculados a los APU's.

El ingeniero Luis Fernando Polanco, solicita al pasante corroborar las cantidades existentes, por las que el pasante debía elaborar nuevas cantidades (*Ver ilustración 47*) y compararlas con las iniciales facilitadas por el ingeniero (*Ver ilustración 48*).




Ilustración 47 - Calculo de cantidades de las dos aulas.

FORMULARIO 1: PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESCOLARES EN EL INSTITUTO EDUCATIVO DE FORMACION INTERCULTURAL COMUNITARIO KWESX UMA KIWE, SEDE ESCUELA RURAL MIXTA FILIPINAS, MUNICIPIO DE CALDONO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

1	PRELIMINARES	UND	CANT	CANT Calculadas	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1.1	Alquiler de campamento	MES	4.00	4.00	\$215,060.00	\$860,240
1.2	Localización y replanteo	M2	290.18	352.80	\$1,116.00	\$323,841
1.3	Descapote y retiro de capa vegetal	M2	357.84	352.80	\$8,656.00	\$3,097,463
	Cerramiento provisional en lona verde	841	107.20	110.00	\$8,538.00	CO15 274
1.4	H=2,00m	ML	107.20	110.00	\$8,538.00	\$915,274
1.5	Excavación manual de tierra incl. Retiro 20m	M3	60.00	38.55	\$13,452.00	\$807,120
1.6	Relleno compactado con material seleccionado	M3	35.00	15.43	\$39,394.00	\$1,378,790
				-	SUBTOTAL	\$7,382,728
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO			T T		
	Concreto pobre de 2500 PSI	МЗ	2.20	1.21	\$257,083.00	\$565,583
2.1	Zapata en concreto de 3000 PSI		100000000000000000000000000000000000000			
2.2	The state of the s	M3	7.30	7.26	\$502,030.00	\$3,664,819
2.3	Viga de cimentación en concreto 3000 PSI 0,30*0,30 m	ML	69.88	63.88	\$46,782.00	\$3,269,126
2.4	Columna en concreto de 3000 PSI 0,30*0,30 m	ML	72.00	73.60	\$58,116.00	\$4,184,352
2.5	Columneta en concreto 3000 psi de o,10mx0,12m de confinamiento incluye machones	ML	64.00	42.76	\$21,812.00	\$1,395,968
2.6	Columneta de confinamiento 0,15x0,20	ML	3.00	4.36	\$30,646.00	591,938
2.7	Columneta en concreto 3000 psi de 0,10mx0,20m de confinamiento	ML	13.84	50.00	\$28,285.00	\$391,464
2.8	Viga de amarre en concreto 3000 PSI 0,30*0,30 m	ML	73.00	63.88	\$56,618.00	\$4,133,114
2.9	Viga culata en concreto 3000 PSI 0,15*0,20 m	ML	71.32	35.80	532,420.00	\$2,312,194
2.10	Viga culata en concreto 3000 PSI 0,10*0,20 m	ML	53.54	14.90	528,285.00	\$1,514,379
2.10	Viga cinta ventana en concreto de 3000psi de	. rest	33.34	14.50	\$20,203.00	21,314,37
2.11	0,10x0,12 m	ML	23.84	23.82	\$16,121.00	\$384,325
2.12	Alfajía en concreto para cubierta	ML	54.24	54.70	\$27,670.00	\$1,500,82
2.13	Entrepaños en concreto	ML	14.20	14.20	\$30,130.00	\$427,846
2.14	Alero losa maciza en concreto	M2	17.72	14.78	\$94,010.00	\$1,665,857
2.15	Losa maciza en concreto en concreto de 3000 PSI e=0.10m	M2	0.90	0.90	\$0.00	\$0
					SUBTOTAL	\$25,501,78
3	ACEROS		1	1.		1
3.1	Aceros de refuerzo estructural	KG	4584.18	16558.18	53,219.00	\$14,756,47
3.2	Malla electrosoldada	M2	189.00	1269.57	\$5,521.00	\$1,043,469
	<u></u>				SUBTOTAL	\$15,799,94
	T	-		1		
4	MAMPOSTERIA	1.17	101.00	400.22	CEN FOR ON	torre
4.1	Muro en ladrillo No. 10 a la vista dos caras	M2	191.00	180.23	\$50,505.00	\$9,646,455
4.2	Buitrón en ladrillo No. 10 a la vista una cara	ML	10.00	10.00	\$21,436.00	\$214,360
4.3	Impermeabilización muros interiores	M2	78.80	110.21	\$10,538.00	\$830,394
				L	SUBTOTAL	\$10,691,20
5	PISOS					
5.1	Piso primario en concreto 2500 PSI e= 0,07 m	M2	178.98	162.54	\$31,898.00	\$5,709,104
	Alistado para piso	M2	178.98	162.54	\$18,051.00	_
5.2	The state of the s	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE				
5.2 5.3 5.4	Piso en cerámica de 30*30 uso institucional Guarda escoba en cerámica	M2 ML	132.00 77.08	122.20 66.14	\$37,160.00 \$10,753.00	\$4,905,120 \$828,841

ITEM NUEVO!

6	CUBIERTA					
6.1	Cubierta termoacustica sobre perlin	M2	191.52	172.64	\$49,045.00	\$9,393,090
6.2	Cinta solapa de sika	ML	53.54	52.90	\$8,861.00	\$474,418
6.3	Correa perlin PHR-C 220x80x1.5mm	ML	114.38	199.44	\$61,183.00	\$6,998,11
6.4	Correa Perlin PHR-C 120x60x1,5mm	ML	34.44	37.36	\$38,398.00	\$1,322,42
6.5	Tensor en ángulo 1x1x1/8"	ML	35.36	35.36	\$7,368.00	\$260,532
6.6	Estructura en perlin en cajón PHR-C 120x60x1,5mm	UND	8.00	8.00	\$218,539.00	\$1,748,312
6.7	Platina para anclaje de 0,20xo,20 de 3/8"	UND	8.00	8.00	\$23,298.00	\$186,384
6.8	Canal en lámina galvanizada cal. 20 secc. 60	ML	17.24	16.48	\$61,185.00	\$1,054,82
6.9	Escudo para soporte de estructuras	UND	8.00	8.00	\$23,298.00	\$186,384
					SUBTOTAL	\$21,624,49
7	CARPINTERIA METALICA					
7.1	Ventanas metálicas en lamina cal. 22 según diseño	M2	45.22	45.33	\$147,267.00	\$6,659,41
7.2	Puerta metálica en lamina cal. 20 según diseño	M2	6.00	6.00	\$126,049.00	\$756,294
7.3	Vidrio Claro 4mm	M2	43.20	43.82	\$43,076.00	\$1,860,88
7.4	Pintura esmalte ventanas metálicas	M2	45.22	45.33	\$4,772.00	\$215,790
7.5	Pintura esmalte puertas metálicas	M2	6.00	6.00	\$8,257,00	549,542
7.3	, man commercial participation				SUBTOTAL	59,541,92
8	INSTALACIONES ELECTRICAS					
8.1	Acometida desde TG-N a TAU, 2#6+1#6N+1#8T Cu THHN/THWN - Ф1.1/2"	ML	30.00	30.00	\$43,910.00	\$1,317,30
8.2	Tablero TB-AU, 1F-2ctos-/sin puerta, incluye breakers 1F	UND	2.00	2.00	\$129,435.00	\$258,870
8.3	Salida para luminaria fluorescente de colgar o sobrepuesta	UND	12.00	12.00	\$87,647.00	\$1,051,76
8.4	Salida para tomacorriente doble 120V	UND	8.00	8.00	\$82,484.00	\$659,872
8.5	Salida interruptor doble	UND	2.00	2.00	\$79,877.00	\$159,754
8.6	Luminaria fluorescente de rejilla 2x36w	UND	12.00	12.00	\$107,530.00	\$1,290,36
8.7	Aterrizaje con varilla puesta en tierra	UND	2.00	2.00	\$278,810.00	\$557,620
					SUBTOTAL	\$5,295,54
9	OBRAS EXTERIORES			1		
9.1	Anden en concreto 2500 psi incl. Malla electrosoldada	M2	130.00	150.98	\$47,313.00	\$6,150,69
9.2	Sardinel en concreto 2500 psi	ML	96.64	100.32	\$46,105.00	\$4,455,58
9.3	Cañuela perimetral aguas lluvias	ML	102.80	106.40	\$27,848.00	\$2,862,77
9.4	Rejilla ángulo hierro 11/2"x 1/4" y varilla 1/2"	ML	93.44	93.44	\$139,550.00	\$13,039,55
9.5	Banca exterior en concreto	ML	22.80	22.68	\$30,130.00	\$686,964
9.6	Bajantes aguas lluvias PVC-S d=3"	ML	28.00	19.76	\$27,164.00	\$760,592
					SUBTOTAL	\$27,956,15
10	ASEO Y VARIOS					
10.1	Aseo general	M2	290.18	295.84	\$1,183.00	\$343,283
10.2	Lavado de muro en ladrillo a la vista	M2	382.00	356.85	\$3,710.00	\$1,417,22
10.3	Impermeabilización muros exteriores	M2	197.14	178.42	\$10,538.00	\$2,077,46
	Pintura carteras con gris basalto	ML	625.20	235.10	\$7,312.00	\$4,571,46
10.4	- Control of the Cont		-		SUBTOTAL	58,409,42
10.4					- Job. C. Inc	100000000000000000000000000000000000000
10.4	COSTO DIRECTO				202101112	
10.4	COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO			AIU	30%	\$143,646,2° \$43,093,88

LUIS FERNANDO POLANCO FLOREZ C.C NRO.10.527,282 DE POPAYAN

Ilustración 48 - Comparación de cantidades.

Finalmente, se muestra el cronograma de ejecución de la obra a solicitud del ingeniero, con el cual se establecieron los tiempos adecuados para desarrollar cada uno de los ITEMS mencionados al inicio de la actividad. El cronograma es una fase propia en los proyectos de construcción, ya que contribuye a regirse bajo tiempos estipulados para lograr cumplir la construcción de la obra a cabalidad, es así como para este caso el plazo de construcción de las dos aulas es de cuatro meses (*Ver ilustración 49*).

ACTIVIDADES	VALOR	SEMANAS 1-2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA, 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	TO
1 PRELIMINARES	\$ 7,382,728		8 3,002,907	8 2,955,861.50	\$ 1,378,790	\$ 215,080			\$ 215,080			\$ 215,080			5
1.1 Alguller de campamento 1.2 Localización y replanteo	\$ 860,240 \$ 323,841	1													
1.3 Descapote y retiro de capa vegetal	\$ 3,007,483	1													
Cerramiento provisional en lone werde H=2,00m Excevación manual de Sens Incl. Retiro 20m	\$ 915,274 \$ 807,120	1					+++++			++++				ł	1
1.5 Reliano compactado con material aeleccionado	\$ 1,378,790	1													
2 ESTRUCTURA EN CONCRETO	\$ 25,501,786			1	\$ 2,685,335.80	\$ 5,057,013.88	\$ 3,332,786.20	\$ 3,365,748.00	\$ 4,317,778.14	\$ 4,591,874.13	\$ 2,251,251.87	1	1		\$ 2
2.1 Concreto pobre de 2500 PSI	\$ 565,583			21 1 2 7											
2.2 Zapeta en concreto de 3000 PSI 2.3 Viga de cimentación en concreto 3000 PSI0,30°0,30 m	\$ 3,664,819 \$ 3,269,126	1	 							++++					
2.4 Columna en concreto de 3000 PSI 0,30°0,30 m	\$ 4,184,352	1													
2.5 Columneta en concetto 3000 psi de o,10mol, 12m de confinamiento incluye machones 2.6 Columneta de confinamiento 0,15x0,20	\$ 1,395,968 \$ 91,938	1	++++		++++							++++			
2.7 Columnets en concreto 3000 psi de0,10mo0,20m de confiremiento	8 391,464 8 4,133,114	1													
2.8 Vige de amerie en concreto 3000 PSI0,30°0,30 m 2.9 Vige culeta en concreto 3000 PSI 0,15°0,20 m	\$ 2,312,194	1													
2.10 Viga culata en concreto 3000 PSI 0,1070,20 m 2.11 Viga cinta ventana en concreto de 3000pal de0,10x0,12 m	\$ 1,514,379 \$ 384,325	-	+		-							++++	+++++		-
2.12 Affajia en concreto para cubierta 2.13 Entrepaños en concreto	\$ 1,500,821 \$ 427,848	1												l	
2.14 Alero loss macize en concreto	s 1,665,857	1				++++	+++++								
3 ACEROS	\$ 15,799,944				\$ 2,124,259,84	\$ 2,450,343.90	\$ 2,450,343.90	\$ 2,254,693.46	\$ 2,059,043.02	\$ 2,059,043.02	\$ 2,059,043.02				5 1
3.1 Aperos de refuerzo extructural	\$ 14,756,475	1	1111	11111	4,144,429.04	VA 100 100	101 102 10	2 2 2 2	2,000,045.02	2,000,045.02	5 S S S		11111		
3.2 Maila electrosoldada	\$ 1,043,489	1													
4 MAMPOSTERIA	\$ 10,691,209							\$ 1,376,065	\$ 4,134,195	5 4,277,101.6T	\$ 901,847.33				\$ 1
4.1 Muro en lectrifio No. 10 e le vista dos ceres	8 9,648,455	1													
4.2 Butron en ladrillo No. 10 a la vista una cara 4.3 Impermesbilización munos interfores.	\$ 214,360 \$ 830,394	1	++++		++++	++++	+++++		++++						
1000		land.	Jan 2000 0400 2	1	West 22 (2004)	3.00 Mod W 545						1000 to 1000			
5 PISOS 5.1 Plac primario en concreto 2500 PBI e= 0,07 m	\$ 11,443,065 \$ 5,709,104	9					\$ 951,517.33	\$ 4,757,586,67	\$ 1,962,048	\$ 2,943,072	5 828,841	1 1 1 1 1 1 1			\$ 1
5.2 Alisfado pera piso	\$	1 2								+					
5.3 Place en certemica de 30°30 uso institucional 5.4 Guarda escoba en certemica	\$ 4,905,120 \$ 828,841	RATACIÓN						+		++++				Z C	-
6 CUBIERTA	5 21,524,496	CONT		1				\$ 853,918.00	\$ 5,482,291.02	\$ 7,298,980.68	\$ 8,757,616.44	8 1,291,709.88	1	LIQUIDACIÓN	
6.1 Cubierta termoacustica sobre perin	\$ 0,303,008	DE C								1,230,000.00	\$ 0,787,010.44	\$ 1,291,109.00		9	\$ 2
6.2 Cinta solape de silva 6.3 Correa partin PHR-C 220x60x1 5mm	\$ 474,418 \$ 6,998,112													9	
6.4 Corres Perlin PHR-C 120x60x1,5mm	8 1,322,427	ESO												(778)	
6.5 Tereor en ángulo 1x1x1/6* 6.6 Estructura en perlin en cajón PHR-C120x60x1,5mm	\$ 260,532 \$ 1,748,312	PROC	+				+++++								-
8.7 Pretine para ancleje de 0,20xx,20 de S/8"	\$ 186,384 \$ 1,054,829	ā													
6.8 Canal en lámina gelvenizada cel. 20 secc. 60 6.9 Escudo para soporte de estructuras	\$ 1,054,829 \$ 186,384														
7 CARPINTERIA METALICA	\$ 9,541,923			1							\$ 2,966,283.20	\$ 3,537,636.75	\$ 3,038,003.05		5
7.1 Vertanas metilicas en lamine cal. 22 según diseño	\$ 6,650,414	1	TITE		TITE		TITI			TITIT		2,557,556.15	5,00,000		3
7.2 Puerte metálica en lamina cal. 20 según diseño 7.3 Vidrio Clam 4mm	\$ 758,294 \$ 1,860,883	1													
7.4 Pinture esmelte ventanza metálicas	8 215,790	1													
7.5 Pirtura esmalta puertas matádicas	\$ 40,542						шшш								
8 INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 5,295,540							\$ 3,177,324			\$ 2,118,216				S
8.1 Acometida desde TG-N a TAU;280+186N+186TCuTHHN/THWN-01.1/2* 8.2 Tablero TB-AU, 1F-2ctos-bin puerta, incluyebraskers 1F	\$ 1,317,300 \$ 258,870										S 80				
8.3 Ealde pare luminarie fluorescente de colper o sobrepueste	\$ 1,051,764	1													
Selide pera tirraccomente doble 120V Selide interruptor doble	\$ 659,872 \$ 159,754	1	++++							++++		++++			
Luminaria fluorescante de rejilia 2096w Aterrizaje con yarilia puesta en tierra	\$ 1,290,360 \$ 557,620	1													
9 OBRAS EXTERIORES	\$ 27,956,159		1000		100			\$ 768,836.25	\$ 12,277,909 10	\$ 13,461,663.65	\$ 1,333,082	5 114,494			\$ 2
9.1 Anden en concreto 2500 psi incl. Melle electrosoldada 9.2 Sardinel en concreto 2500 psi	8 6,150,690 8 4,455,587	1													
9.3 Cafuela perimetral aguas Ituvias 9.4 Rejilia ángulo Narro 11,57x 1/4" y verilia 1,5"	\$ 2,882,774 \$ 13,039,552	1													
9.5 Banca exterior en concreto	\$ 686,964	1												1	
0.8 Bejentes agues liuvies PVC-8 d=2*	\$ 760,592	1							لللساب						
10 ASEO Y VARIOS	\$ 8,409,426		M M-M M-M	est 101 (5-7) (652)	- 100 E-101	and the second	way year		s arm the self	101 1000 31111		1000000	\$ 8,409,428		S
10.1 Assec general 10.2 Lavedo de muro en lacifilio e la viella	\$ 343,283 \$ 1,417,220	1													
10.3 impermeabilización muros ederiores	\$ 2,077,461 \$ 4,571,462	1								\Box					
10.4 Proture centeres con gris beselto:		1													
	\$ 143,646,276	10	\$ 3,002,907	1 6 2 255 052	\$ 6,188,386	E 7 722 440	E E 724 E 47 I	E 40 450 400 I	E 20 440 2401	5 28 574 0451	£ 10 24¢ 4¢4	1 6 5 502 074	5 11,447,429	i	5 14

Ilustración 49 - Cronograma de ejecución del proyecto.

COMPROMISO PACTADOS INICIALMENTE

Por Parte de la Ingeniera Jenny Claros

- Suministrar la información de tipo técnica relacionada con las labores que desarrollará el pasante.
- Asegurar al Pasante a la ARL.
- Brindar asesoría y acompañamiento con la ayuda de los profesionales que están encargados de los diferentes proyectos que se estén desarrollando.

Por Parte de la Universidad del Cauca

- Suministrar al estudiante la información técnica relacionada con las labores del pasante.
- Guiar al estudiante durante todo el proceso de trabajo de grado.
- Supervisar el trabajo, mediante avances con el estudiante.

Por Parte del Pasante

- Trabajar con responsabilidad y ética en las labores asignadas por la ingeniera Jenny Claros.
- Atender las observaciones y sugerencias que surjan.
- Responder con las obligaciones derivadas del compromiso con la entidad.
- Cumplir con los horarios pactados y el cronograma de actividades.

CRONOGRAMA DE TRABAJO

En común acuerdo con la Ingeniera encargada de la supervisión de las funciones del pasante y teniendo en cuenta los compromisos personales del pasante, se determinó el siguiente plan de trabajo que está comprendido por 12 semanas.

La intensidad horaria fue de 8 horas diarias de lunes a sábados iniciando labores de 8:30 am hasta las 1:00 pm y de 2:00 Pm hasta las 5:30 pm. A continuación, se presenta un cuadro resumen semanal de la distribución de las funciones que se llevaron a cabo durante el tiempo establecido para el desarrollo de la pasantía.

	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
			78				
JULIO	28	29	30	31	1	2	3
	4	5	6	77	8	9	10
AGOSTO	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	31
	1	2	3	4	5	6	7
OFFICMORE	8	9	10	11	12	13	14
SEPTIEMBRE	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	1	2	3	4.	5
	6	7	8	9	10	11	12
OCTUBRE	13	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31		

DÍAS TRABAJADOS	SEMANAS TRABAJADAS	HORAS TRABAJADAS	HORAS RESTANTES	DÍAS RESTANTES
0	0	0	576	72
3	1	24	552	69
5	2	64	512	64
6	3	112	464	58
5	4	152	424	53
6	5	200	376	47
6	6	248	328	41
6	7	296	280	35
6	8	344	232	29
6	9	392	184	23
6	10	440	136	17
6	11	488	88	11
5	12	528	48	6
6	13	576	0	0

Lista de aceros- Cantidades conctreto,acero, mampostería, cantidades de elementos en cercha 1 y 2 Presupuesto colegio de totoroez sede betania

Diseño de correa y losa de entrepiso (casa pandiguando), respuesta curaduría

Presupuesto Caldono

Tabla 13 - Cronograma de pasantía.

CONCLUSIONES

- Se adquirieron conocimientos que contribuyeron y proporcionaron experiencia al pasante por parte del personal directivo, administrativo, profesional y técnico con el cual el pasante interactuó durante el tiempo estipulado; estos conocimientos se desarrollaron en cada una de las actividades realizadas por el pasante.
- Se realizaron chequeos estructurales de los diseños propuestos para cada tipo de proyecto, haciendo uso a conformidad de los manuales de diseño correspondientes, además de revisión, corrección o elaboración de informes de proyectos, y elaboración de presupuestos.
- El estudiante tiene documentación de forma amplia sobre el desarrollo de cada una de las actividades realizadas en los proyectos elaborados por el mismo que contribuyeron al desarrollo de la pasantía.

ANEXOS

- Resolución
- Carta de certificación de cumplimento por parte de la entidad receptora (Especialista en Estructuras Jenny Claros) del pasante.

Facultad de Ingeniería Civil



RESOLUCIÓN No. 184 DE 2019 31 DE JULIO 8.3.2-90.2

Por la cual se autoriza un TRABAJO DE GRADO, **PRACTICA PROFESIONAL - PASANTIA**, y se designa su Director. EL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL de la Universidad del Cauca, en uso de sus atribuciones funcionales y,

CONSIDERANDO

Que mediante los Acuerdos 002 de 1989, 003 y 004 de 1994 y 027 de 2012, emanados del Consejo Académico de la Universidad del Cauca, se estableció el TRABAJO DE GRADO y por Resolución No. 820 de 2014 del Consejo de Facultad de Ingeniería Civil, se reglamentó dicho Trabajo de Grado en las modalidades Investigación, Pasantía y Práctica Social.

RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO: Autoriza al estudiante CHRISTIAN FELIPE BAEZ BASTIDAS, con código 100412020663 la ejecución y desarrollo del Trabajo de grado, Practica Profesional-Pasantía titulado: Pasante como Auxiliar de Ingeniería en la Revisión y Evaluación de Estudios Complementarios a la Rama de Estructuras, bajo la dirección del Ingeniero (a) Julio Cesar Diago, por el Consejo de Facultad como requisito parcial para optar al título de Ingeniero(a) Civil.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Se expide en Popayán, a los treinta y uno (31) días del mes de julio de dos mil diecinueve (2019)

Ing. ALDEMAR JOSÉ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Presidente del Consejo

Elaboro: Emilicen Q

SANDRA MARIA FERNANDEZ CORAL

Secretaria General

Hosse una Universidad comprometi-la con la paz territorial

Facultad de Ingenerio Civil
Calle 2 Carrara 15N Esquino, Campus Universitario de Tulcán
Popoyán - Cauca - Columbia
Popoyán - Cauca - Columbia
Popoyán - Cauca - Columbia

Telelonic 32/10821, Commutador 82/9900 Eds. 2200, 2201, 2205 Emsil: d-civil@micauca.edu.co www.unicauca.edu.co

man in team

mer min. paner

Popayán, 28 de octubre de 2019

SEÑORES UNIVERSIDAD DEL CAUCA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Ciudad – Popayán

Asunto: Certificación de cumplimiento de pasantía

Cordial saludo:

Por medio de la presente, se manifiesta la certificación de cumplimiento de pasantía realizada por el estudiante CHRISTIAN FELIPE BAEZ BASTIDAS identificado con C.c. N° 1.085'935.355 expedida en la ciudad de Pasto – Nariño, el cual pertenece a la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca con el código N° 100412020663, quien cumplió con las labores asignadas durante tres meses en el local comercial INGECI donde yo, Jenny Alexandra Claros Rodríguez realizo labores de diseño y consultoría.

Teniendo en cuenta la responsabilidad adquirida y la realización a cabalidad de las actividades encomendadas para el estudiante, yo, como asesora del pasante lo calificó como una persona responsable, proactiva y que demostró haber adquirido buenas bases en su formación profesional.

Cordialmente,

JENNY ALEXANDRA CLAROS ROBRIGUEZ

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

M.P. 19202-356750 CAU

Cel: 3175357719